

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| durchgängig | nicht durchgängig | eingeschränkt durchgängig | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächen-wasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
| | BB_PA01 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5680048 | 684024 | WH: 5680048 RW: 684024 | Straßenbrücke unterhalb Tröbsdorf, L ca. 9 m, B ca. 5 m, mit BErme | | durchgängig |
| | BB_PA01 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5680021 | 683978 | WH: 5680021 RW: 683978 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| | BB_PA01 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5680013 | 683948 | WH: 5680013 RW: 683948 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| | BB_PA01 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5679990 | 683911 | WH: 5679990 RW: 683911 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| | BB_PA01 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5680000 | 683829 | WH: 5680000 RW: 683829 | Gewölbebrücke für Fußgänger, B ca. 4 m | | durchgängig |
| | BB_PA01 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5680036 | 683760 | WH: 5680036 RW: 683760 | Straßenbrücke von 2016, mit Bermen | | durchgängig |
| | BB_PA01 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5680010 | 683706 | WH: 5680010 RW: 683706 | Fußgängersteg | | durchgängig |
| | BB_PA01 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5679970 | 683662 | WH: 5679970 RW: 683662 | Private Grundstückszufahrt, L ca. 3 m, B ca. 3 m | | durchgängig |
| | BB_PA01 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5679936 | 683670 | WH: 5679936 RW: 683670 | Fußgängersteg | | durchgängig |
| | BB_PA01 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5679862 | 683665 | WH: 5679862 RW: 683665 | Straßenbrücke von 2017, L ca. 6 m, B ca. 5 m | | durchgängig |
| | BB_PA03 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Fischwanderhilfe | | 5679366 | 683699 | WH: 5679366 RW: 683699 | Schlitzpass mit ca. 13 Becken und Treibgutsperre | | eingeschränkt durchgängig |
| | BB_PA03 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Stauanlage | | 5679367 | 683700 | WH: 5679367 RW: 683700 | Staumauer mit Überlaufschwelle zu rauer Rampe, Sohlhöhendifferenz >2 m | vorhanden | nicht durchgängig |
| | BB_PA03 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5679318 | 683730 | WH: 5679318 RW: 683730 | Landwirtsch. Überführung, Stahlträger mit Holzplanken und Geländer, L 3 m, B 5 m | | durchgängig |
| | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5678474 | 683114 | WH: 5678474 RW: 683114 | Private Grundstückszufahrt, L ca. 3 m | | durchgängig |
| | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5678442 | 683060 | WH: 5678442 RW: 683060 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5678409 | 683045 | WH: 5678409 RW: 683045 | Staustufe aus Staubohle und Steinen | | nicht durchgängig |
| | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5678127 | 682842 | WH: 5678127 RW: 682842 | Brücke Wirtschaftsweg, L ca. 7 m, B ca 3 m, Bermen betonierte | | durchgängig |
| | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5677960 | 682457 | WH: 5677960 RW: 682457 | Sohlschwelle zur Sicherung des Wasserspiegels | | eingeschränkt durchgängig |
| | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5677940 | 682450 | WH: 5677940 RW: 682450 | Fußgängerüberweg, Stahlgitter | | durchgängig |
| | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5677892 | 682364 | WH: 5677892 RW: 682364 | Private Grundstückszufahrt, Betonplatte, L ca. 2,5 m, B ca. 3 m | | durchgängig |
| | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5677766 | 682223 | WH: 5677766 RW: 682223 | Straßenbrücke, L ca. 6 m, B ca. 6 m, Bermen gepflastert | | durchgängig |
| | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5677762 | 682210 | WH: 5677762 RW: 682210 | Sohlstufe mit Vorrichtung für Staubohlen, ggf Löschwasserentnahmestelle Ortslage Thalwinkel | | eingeschränkt durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--|----------------|--|
| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0003_1_ge | 0+230,70 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0003_2_ge | 0+291,95 | |
| gering, Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0004_1_ge | 0+322,46 | |
| gering, Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0004_2_ge | 0+370,90 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0005_1_ge | 0+460,65 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0006_1_ge | 0+542,06 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0006_2_ge | 0+604,29 | |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0007_1_ge | 0+685,50 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0008_1_ge | 0+721,52 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0008_2_ge | 0+803,40 | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | H | keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0016_1_ge | 1+516,08 | ggf. Durchgängigkeit durch Unterhaltung optimieren |
| Absturz am unteren Ende >0,5 m, Rückstau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0016_3_ge | 1+516,11 | FAA vorhanden |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0032_1_ge | 1+577,13 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0033_1_ge | 3+161,63 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0033_2_ge | 3+226,43 | |
| Absturz ca. 0,3 m | Umbau in besser passierbare Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | p | | F | Rückbau der Anlage | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0037_1_ge | 3+274,33 | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0041_1_ge | 3+622,93 | |
| Absturz 0,2 m | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0042_1_ge | 4+089,08 | Fiischaufstieg nur unter NW eingeschränkt |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0043_1_ge | 4+110,39 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0045_1_ge | 4+210,91 | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0045_2_ge | 4+443,63 | |
| Absturz < 0,1 m, Sohl- und Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\20230131_LHW_Biberbach\56496_Biberbach\Q_56496_0045_2_ge | 4+456,59 | Fiischaufstieg nur unter NW eingeschränkt |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| BB_WH24 | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5677729 | 682138 | WH: 5677729 RW: 682138 | naturnahes Raugerinne mit Störsteinen | | durchgängig |
| BB_WH25 | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5677754 | 681928 | WH: 5677754 RW: 681928 | Fußgängerüberweg, Stahlbrücke | | durchgängig |
| BB_WH26 | BB_PA04 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5677765 | 681890 | WH: 5677765 RW: 681890 | naturnahes Raugerinne mit Störsteinen | | durchgängig |
| BB_WH27 | BB_PA05 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5677786 | 681672 | WH: 5677786 RW: 681672 | Fußgängerüberweg, Stahlkonstruktion und Rohrleitung | | durchgängig |
| BB_WH28 | BB_PA05 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5677498 | 681488 | WH: 5677498 RW: 681488 | Private Grundstückszufahrt, L ca 3 m, B ca. 2 m | | durchgängig |
| BB_WH29 | BB_PA05 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676790 | 681430 | WH: 5676790 RW: 681430 | Fußgängerüberweg, Stahlbrücke | | durchgängig |
| BB_WH30 | BB_PA06 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676603 | 681354 | WH: 5676603 RW: 681354 | Private Grundstückszufahrt, Gewölbebrücke, L ca 3 m, B ca. 2,5 m | | durchgängig |
| BB_WH31 | BB_PA06 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5676573 | 681291 | WH: 5676573 RW: 681291 | Raugerinne mit Störsteinen | | eingeschränkt durchgängig |
| BB_WH32 | BB_PA06 | Biberbach | 56496 | 1 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676161 | 680918 | WH: 5676161 RW: 680918 | Straßenbrücke von 1998, Bermen gepflastert, B ca. 9 m, L ca 11 m | | durchgängig |
| GB_WH01 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5675053 | 680389 | WH: 5675053 RW: 680389 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| GB_WH02 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674757 | 680474 | WH: 5674757 RW: 680474 | Holzplanken als Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| GB_WH03 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674732 | 680482 | WH: 5674732 RW: 680482 | Zufahrt zu Privatgrundstück | | durchgängig |
| GB_WH04 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674717 | 680488 | WH: 5674717 RW: 680488 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| GB_WH05 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674560 | 680440 | WH: 5674560 RW: 680440 | Straßenbrücke mit Bermen in Ortslage Steinbach, L ca. 10 m | | durchgängig |
| GB_WH06 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674477 | 680478 | WH: 5674477 RW: 680478 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| GB_WH07 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674430 | 680487 | WH: 5674430 RW: 680487 | Plattenbrücke, L ca. 6 m | | durchgängig |
| GB_WH08 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674363 | 680504 | WH: 5674363 RW: 680504 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| GB_WH09 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5674251 | 680504 | WH: 5674251 RW: 680504 | naturnahe Sohlschwelle innerhalb der Ortslage Gutschbach | | durchgängig |
| GB_WH10 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674150 | 680464 | WH: 5674150 RW: 680464 | Straßenbrücke Maulprofil, L 10 m | | durchgängig |
| GB_WH11 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674032 | 680475 | WH: 5674032 RW: 680475 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| GB_WH12 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5673994 | 680548 | WH: 5673994 RW: 680548 | Zufahrt zu Privatgrundstück | | durchgängig |
| GB_WH13 | GB_PA01 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5673596 | 680248 | WH: 5673596 RW: 680248 | Überführung Kastenprofil, L ca. 8 m, B ca. 1,5 m, ohne Bermen | | durchgängig |
| GB_WH14 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5673287 | 678546 | WH: 5673287 RW: 678546 | Überführung Wirtschaftsweg, L ca. 4 m, mehrere Rohre mit geringem D | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+536_0046_1.jpg | 4+536,41 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+751_0048_1.jpg | 4+751,70 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+790_0048_2.jpg | 4+790,99 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+023_0051_1.jpg | 5+023,63 | |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+375_0054_1.jpg | 5+375,21 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+413_0065_1.jpg | 6+413,15 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+643_0067_1.jpg | 6+643,78 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+714_0068_1.jpg | 6+714,03 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+287_0073_1.jpg | 7+287,87 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+151_0305.jpg | 0+151,81 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+458_3064.jpg | 0+459,85 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+491_3060.jpg | 0+485,73 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+510_3059.jpg | 0+502,49 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+640_3045.jpg | 0+669,10 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+763_3067.jpg | 0+759,06 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+806_3070.jpg | 0+807,25 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+857_3074.jpg | 0+876,63 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_0+984_3084.jpg | 0+988,87 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_1+079_3089.jpg | 1+099,86 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_1+209_3103.jpg | 1+220,38 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_1+282_3106.jpg | 1+302,94 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_1+858_3123.jpg | 1+856,07 | |
| mäßig, geringer Rohrdurchmesser | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_3+787_3124.jpg | 3+764,36 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| GB_WH15 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5672751 | 677754 | WH: 5672751 RW: 677754 | natürliche Verklausung | | eingeschränkt durchgängig |
| GB_WH16 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Fischwanderhilfe | | 5672679 | 677673 | WH: 5672679 RW: 677673 | Furt, gepflastert mit schlängelnder Niedrigwasserrinne | | durchgängig |
| GB_WH17 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Verengung/Durchlass | | 5672277 | 677295 | WH: 5672277 RW: 677295 | Durchlass Forstweg, D ca 0.8 m, L ca. 7 m | | eingeschränkt durchgängig |
| GB_WH18 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Verengung/Durchlass | | 5671839 | 676975 | WH: 5671839 RW: 676975 | Durchlass Forstweg, D ca. 0.5 m, L ca. 7 m | | durchgängig |
| GB_WH19 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5671553 | 676963 | WH: 5671553 RW: 676963 | Verklausung | | eingeschränkt durchgängig |
| GB_WH20 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Stauanlage | | 5671499 | 676987 | WH: 5671499 RW: 676987 | Staustufe durch hölzernen Verbau | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| GB_WH21 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5671413 | 677056 | WH: 5671413 RW: 677056 | naturnahe Sohlschwelle mit Störsteinen | | eingeschränkt durchgängig |
| GB_WH22 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Verengung/Durchlass | | 5671280 | 677125 | WH: 5671280 RW: 677125 | Durchlass im ländlichen Raum, L ca. 6 m, D ca. 0.8 m | | durchgängig |
| GB_WH23 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Verengung/Durchlass | | 5671270 | 677137 | WH: 5671270 RW: 677137 | Durchlass im ländlichen Raum, L ca. 6 m, D ca. 0.8 m | | durchgängig |
| GB_WH24 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5671019 | 676700 | WH: 5671019 RW: 676700 | Sohlsicherung an Einleitungsstelle | | durchgängig |
| GB_WH25 | GB_PA02 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5671015 | 676694 | WH: 5671015 RW: 676694 | Absturz unterhalb Sohlsicherung | | durchgängig |
| GB_WH26 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5670985 | 676669 | WH: 5670985 RW: 676669 | Sohlschwelle | | nicht durchgängig |
| GB_WH27 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Stauanlage | | 5670984 | 676668 | WH: 5670984 RW: 676668 | Schütz B 1 m, mit massiver Ufer und Sohlverbau innerhalb Braunsroda | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| GB_WH28 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5670984 | 676667 | WH: 5670984 RW: 676667 | technische Einrichtung zur Bedienung des Schützes, Überführung und Arbeitsfläche | | durchgängig |
| GB_WH29 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5670969 | 676643 | WH: 5670969 RW: 676643 | Straßenbrücke Kastenprofil, ohne Bermen, L ca. 12 m, B ca. 2 m | nicht vorhanden | durchgängig |
| GB_WH30 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5670948 | 676622 | WH: 5670948 RW: 676622 | Holzplanke als privater Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| GB_WH31 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Verengung/Durchlass | | 5670937 | 676611 | WH: 5670937 RW: 676611 | Durchlass zu Privatgrundstück, D ca. 0,8 m, L ca. 2 m | | durchgängig |
| GB_WH32 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5670926 | 676604 | WH: 5670926 RW: 676604 | Überführung zu Privatgrundstück, D ca. 1 m, L ca. 3 m | | durchgängig |
| GB_WH33 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5670920 | 676602 | WH: 5670920 RW: 676602 | Überführung zu Privatgrundstück, D ca. 1 m, L ca. 3 m, mit Gitter | | durchgängig |
| GB_WH34 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Verengung/Durchlass | | 5670852 | 676507 | WH: 5670852 RW: 676507 | Durchlass zu Privatgrundstück, D ca. 0,5 | | durchgängig |
| GB_WH35 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Verengung/Durchlass | | 5670818 | 676486 | WH: 5670818 RW: 676486 | Durchlass zu Grünfläche, D ca. 0.6 m, L ca. 4 m | | durchgängig |
| GB_WH36 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Verengung/Durchlass | | 5670789 | 676462 | WH: 5670789 RW: 676462 | Straßendurchlass, D ca 0,6, L ca. 13 m | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| GB_WH37 | GB_PA03 | Gutschbach | 5649664 | 2 | SAL12OW04-00 | | Stauanlage | | 5670788 | 676455 | WH: 5670788 RW: 676455 | Stauanlage, Rückstau >50 m, oberhalb Braunsroda | nicht vorhanden | nicht durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|----------------|------------------------------|
| keine | keine Maßnahme erforderlich | keine Maßnahme erforderlich | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_4+857_3139.jpg | 4+855,29 | natürliche Verklausung |
| massiver Sohlverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | H | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_4+995_3143.jpg | 4+982,54 | |
| Absturz unterhalb (ca. 0.3 m), fehlende Substratauflage, Verklausungsgefahr | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau Durchlassprofil | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Umbau Durchlassprofil | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_5+603_3161.jpg | 5+595,33 | |
| Sohlverbau, Einschnürung, fehlende Substratauflage | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_6+147_3169.jpg | 6+153,82 | |
| keine | keine Maßnahme erforderlich | keine Maßnahme erforderlich | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_6+504_3171.jpg | 6+490,25 | natürliche Verklausung |
| Absturz ca. 0.3 m | Rückbau der Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | Rückbau der Anlage | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_6+546_3178.jpg | 6+551,30 | |
| nur bei Niedrigwasser aufstiegshindernd | Umbau in besser passierbare Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Rückbau der Anlage | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_6+667_3302.jpg | 6+665,64 | |
| Einschnürung, fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+373_3276.jpg | 6+818,09 | |
| Einschnürung, fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_6+831_3295.jpg | 6+828,96 | |
| Sohlverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+373_3276.jpg | 7+365,97 | |
| Absturz ca. 0.1 m durch Sohlerosion | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+373_3276.jpg | 7+373,32 | |
| Betonriegel Absturz ca. 0.2 m | Umbau in Sohlgleite | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Rückbau der Anlage | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+410_3274.jpg | 7+412,62 | |
| Rückstau >100 m, Algenbildung, Absturz unterhalb des Schützes 0.1 m | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | Umbau in Sohlgleite | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+421_3262.jpg | 7+414,04 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+232_3278.jpg | 7+415,07 | |
| massiver Sohl- und Uferverbau, Netz/Gatter wegen Geflügelhaltung birgt Verklausungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+445_3244.jpg | 7+443,22 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+450_3258.jpg | 7+474,35 | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+450_3258.jpg | 7+489,84 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+450_3258.jpg | 7+502,43 | |
| Gitter aufgrund von Geflügelhaltung vorhanden | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+450_3258.jpg | 7+509,37 | |
| Einschnürung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+631_3237.jpg | 7+627,33 | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+671_3233.jpg | 7+667,78 | |
| Einschnürung, Verdunklung, fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+708_3189.jpg | 7+706,02 | Wasserwirtschaftliche Anlage |
| massiver Verbau | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau Durchlassprofil | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | Umbau Durchlassprofil | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\GB_7+708_3186.jpg | 7+711,90 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| GS_WH01 | GS_PA01 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5658722 | 727570 | WH: 5658722 RW: 727570 | Sohlschwelle | | durchgängig |
| GS_WH02 | GS_PA01 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5658720 | 727573 | WH: 5658720 RW: 727573 | ehemalige Stauanlage | | durchgängig |
| GS_WH03 | GS_PA01 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5658711 | 727538 | WH: 5658711 RW: 727538 | Straßenbrücke, Länge ca. 14 m | | durchgängig |
| GS_WH04 | GS_PA01 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5658683 | 727475 | WH: 5658683 RW: 727475 | | | durchgängig |
| GS_WH05 | GS_PA01 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5658526 | 727240 | WH: 5658526 RW: 727240 | Absturzhöhe 2 m | | nicht durchgängig |
| GS_WH06 | GS_PA02 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5657937 | 727118 | WH: 5657937 RW: 727118 | Sohlschwelle | | durchgängig |
| GS_WH07 | GS_PA02 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Stauanlage | | 5657549 | 727096 | WH: 5657549 RW: 727096 | ehemalige Stauanlage, im Verfall begriffen | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| GS_WH08 | GS_PA02 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5657349 | 727153 | WH: 5657349 RW: 727153 | Sohlschwelle | | durchgängig |
| GS_WH09 | GS_PA02 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Stauanlage | | 5657284 | 727189 | WH: 5657284 RW: 727189 | ehemalige Stauanlage, im Verfall begriffen | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| GS_WH10 | GS_PA03 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Stauanlage | | 5656914 | 727372 | WH: 5656914 RW: 727372 | ehemalige Stauanlage, im Verfall begriffen, umläufig | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| GS_WH11 | GS_PA03 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5655099 | 727623 | WH: 5655099 RW: 727623 | Gewölbebrücke gemauert, Länge ca. 7 m, Berme vorhanden | | durchgängig |
| GS_WH12 | GS_PA03 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5654430 | 727226 | WH: 5654430 RW: 727226 | Straßenbrücke ohne Bermen, L ca. 14 m, H ca. 1,5 m | | durchgängig |
| GS_WH13 | GS_PA03 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5654358 | 727215 | WH: 5654358 RW: 727215 | Zufahrtsbrücke ohne Bermen, L ca. 3 m, H ca. 1,5 m | | durchgängig |
| GS_WH14 | GS_PA03 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5654335 | 727222 | WH: 5654335 RW: 727222 | Als Abschlag für Teich | | eingeschränkt durchgängig |
| GS_WH15 | GS_PA03 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5654113 | 727231 | WH: 5654113 RW: 727231 | Straßenbrücke | | durchgängig |
| GS_WH16 | GS_PA03 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5654034 | 727181 | WH: 5654034 RW: 727181 | Fußgängerbrücke, L ca. 1,5 m | | durchgängig |
| GS_WH17 | GS_PA04 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5653682 | 726713 | WH: 5653682 RW: 726713 | Straßenbrücke Wirtschaftsweg, ohne Bermen | | durchgängig |
| GS_WH18 | GS_PA04 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Durchlass | | 5653331 | 726330 | WH: 5653331 RW: 726330 | Durchlass ländlich, ohne Bermen, L ca. 15 m | | durchgängig |
| GS_WH19 | GS_PA04 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5652603 | 726678 | WH: 5652603 RW: 726678 | Straßenbrücke ohne Bermen, L ca 15 m | | durchgängig |
| GS_WH20 | GS_PA04 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Durchlass | | 5652419 | 726667 | WH: 5652419 RW: 726667 | Durchlass im ländlichen Raum, L ca. 6 m, D ca. 1,2 m | | durchgängig |
| GS_WH21 | GS_PA04 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5652305 | 726645 | WH: 5652305 RW: 726645 | Sohlstufe zur Vermeidung von Sohlerosion, Absturz ca. 20 cm | | eingeschränkt durchgängig |
| GS_WH22 | GS_PA04 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5652299 | 726648 | WH: 5652299 RW: 726648 | Sohlstufe zur Vermeidung von Sohlerosion, Absturz ca. 20 cm | | eingeschränkt durchgängig |
| GS_WH23 | GS_PA04 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5652297 | 726650 | WH: 5652297 RW: 726650 | in Verbindung mit 3118 und 3115 | | eingeschränkt durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|--|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---|----------------|-----------|
| unterbindet Sedimenttransport | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\Große_Schnauder_29+662_0529.jpg | 29+662,78 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\Große_Schnauder_29+664_0530.jpg | 29+660,49 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Große_Schnauder_29+684_0152.jpg | 29+696,69 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\200200\plananglo_foto\20240226_UebergabeAG\Q_56658_0297_1_2_ohne.jpg | 29+765,73 | |
| kein Aufstieg möglich | Umbau in Sohlgleite | Umbau in Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | p | | F | Umbau in Sohlgleite | os_merged\Große_Schnauder_30+052_0169.jpg | 30+047,05 | |
| Verklausungsgefahr | Rückbau der Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Rückbau der Anlage | os_merged\Große_Schnauder_30+944_0560.jpg | 30+933,42 | |
| Absturzhöhe 60 cm | Einbau integrierter Sohlgleite | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | p | | Q | Rückbau der Anlage | os_merged\Große_Schnauder_31+353_0568.jpg | 31+360,88 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\Große_Schnauder_31+569_0197.jpg | 31+571,35 | |
| Absturzhöhe 30cm | Rückbau der Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | Rückbau der Anlage | os_merged\Große_Schnauder_31+643_0202.jpg | 31+645,36 | |
| Wanderhindernis bei Niedrigwasser, unterbindet Sedimenttransport | Umbau in Sohlgleite | Umbau in Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | Umbau in Sohlgleite | os_merged\Große_Schnauder_32+077_0586.jpg | 32+079,94 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Große_Schnauder_34+261_0214.jpg | 34+241,30 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Große_Schnauder_35+065_0593.jpg | 35+065,74 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\Große_Schnauder_35+141_0221.jpg | 35+148,03 | |
| Absturzhöhe 60cm | Einbau integrierter Sohlgleite | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | F | Einbau integrierter | os_merged\Große_Schnauder_35+155_0222.jpg | 35+171,99 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\Große_Schnauder_35+398_0599.jpg | 35+401,16 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Große_Schnauder_35+497_0227.jpg | 35+493,90 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Große_Schnauder_36+078_0613.jpg | 36+088,61 | |
| Einschnürung des Profils, enger Wanderkorridor mit erhöhter Fließgeschwindigkeit, fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | os_merged\Große_Schnauder_36+678_0364.jpg | 36+680,61 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Große_Schnauder_37+756_0240.jpg | 37+742,12 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | os_merged\Große_Schnauder_37+961_0383.jpg | 37+948,42 | |
| Aufstiegshindernis | Umbau in besser passierbare Anlage | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Einbau integrierter | os_merged\Große_Schnauder_38+081_0390.jpg | 38+086,88 | |
| Aufstiegshindernis | Umbau in besser passierbare Anlage | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Einbau integrierter | os_merged\Große_Schnauder_38+095_0261.jpg | 38+093,19 | |
| Aufstiegshindernis | Umbau in besser passierbare Anlage | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Einbau integrierter | os_merged\Große_Schnauder_38+081_0387.jpg | 38+095,66 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| GS_WH24 | GS_PA04 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5652160 | 726662 | WH: 5652160 RW: 726662 | Straßenbrücke Wirtschaftsweg, einseitige Berme, Widerlager teils unterspült | | durchgängig |
| GS_WH25 | GS_PA04 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5651914 | 726661 | WH: 5651914 RW: 726661 | Straßenbrücke Wirtschaftsweg, einseitige Berme, L ca 6 m | | durchgängig |
| GS_WH26 | GS_PA04 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5651544 | 726651 | WH: 5651544 RW: 726651 | Straßenbrücke Wirtschaftsweg ohne Berme ,L ca 6 m | | durchgängig |
| GS_WH27 | GS_PA05 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5651370 | 726444 | WH: 5651370 RW: 726444 | Zufahrtsbrücke, sehr flach, ohne Bermen, Einsatz für Staubretter | | durchgängig |
| GS_WH28 | GS_PA05 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | ng/Durchlass | | 5651277 | 726291 | WH: 5651277 RW: 726291 | Durchlass Hofzufahrt, D ca 50 cm, L ca. 10 m | | durchgängig |
| GS_WH29 | GS_PA05 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5650761 | 725930 | WH: 5650761 RW: 725930 | Sohlgleite mit Störsteinen | | durchgängig |
| GS_WH30 | GS_PA05 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5650801 | 725986 | WH: 5650801 RW: 725986 | Sohlschwelle zur Vermeidung von Sohlerosion | | durchgängig |
| GS_WH31 | GS_PA05 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5650824 | 726028 | WH: 5650824 RW: 726028 | naturnahe Sohlschwelle | | durchgängig |
| GS_WH32 | GS_PA05 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5650617 | 725719 | WH: 5650617 RW: 725719 | Straßenbrücke innerorts, L ca. 13 m, B ca 2,5 m, ohne Bermen | | durchgängig |
| GS_WH33 | GS_PA05 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5650551 | 725646 | WH: 5650551 RW: 725646 | Fußgängerüberführung | | durchgängig |
| GS_WH34 | GS_PA05 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5650542 | 725635 | WH: 5650542 RW: 725635 | Zufahrtsbrücke, L ca 4 m | | durchgängig |
| GS_WH35 | GS_PA05 | Große Schnauder | 56658 | 1 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5650461 | 725574 | WH: 5650461 RW: 725574 | Fußgängerüberführung | | durchgängig |
| HB_WH01 | HB_PA01 | Hasselbach | 56498 | 2 | SAL12OW03-00 | | Brücke | | 5676605 | 691240 | WH: 5676605 RW: 691240 | Fußgängerüberführung | | durchgängig |
| HB_WH02 | HB_PA01 | Hasselbach | 56498 | 2 | SAL12OW03-00 | | Brücke | | 5676514 | 691241 | WH: 5676514 RW: 691241 | Betonbrücke Nähe Bahnhof Balgstädt | | durchgängig |
| HB_WH03 | HB_PA01 | Hasselbach | 56498 | 2 | SAL12OW03-00 | | Brücke | | 5676508 | 691244 | WH: 5676508 RW: 691244 | Fußgängerüberführung | | durchgängig |
| HB_WH04 | HB_PA01 | Hasselbach | 56498 | 2 | SAL12OW03-00 | | Brücke | | 5676186 | 691095 | WH: 5676186 RW: 691095 | Straßenbrücke, L ca. 12 m | | durchgängig |
| HB_WH05 | HB_PA01 | Hasselbach | 56498 | 2 | SAL12OW03-00 | | Brücke | | 5676078 | 691079 | WH: 5676078 RW: 691079 | Straßenbrücke, L ca. 12 m | | durchgängig |
| HB_WH06 | HB_PA02 | Hasselbach | 56498 | 2 | SAL12OW03-00 | | Brücke | | 5675167 | 690869 | WH: 5675167 RW: 690869 | Gewölbebrücke Parkplatzzufahrt, L ca. 7 m, B ca. 2 m | | durchgängig |
| KB_WH01 | KB_PA01 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Brücke | | 5681401 | 672107 | WH: 5681401 RW: 672107 | Straßenbrücke, L ca. 10 m, mit Bermen | | durchgängig |
| KB_WH02 | KB_PA02 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | ng/Durchlass | | 5680711 | 671953 | WH: 5680711 RW: 671953 | Straßendurchlass oberhalb Wohlmirstedt, D ca. 0,6 m, L ca. 12 m | | eingeschränkt durchgängig |
| KB_WH03 | KB_PA02 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Brücke | | 5680627 | 672010 | WH: 5680627 RW: 672010 | Zufahrt Privatgrundstück | | durchgängig |
| KB_WH04 | KB_PA02 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | ng/Durchlass | | 5680547 | 672053 | WH: 5680547 RW: 672053 | Zufahrt Privatgrundstück | | durchgängig |
| KB_WH05 | KB_PA02 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Brücke | | 5680502 | 672048 | WH: 5680502 RW: 672048 | Zufahrt Privatgrundstück | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------------|---|
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 08_merged\Große_Schnauder_40+243_0271.jpg | 38+242,01 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 08_merged\Große_Schnauder_40+481_0406.jpg | 38+490,80 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 08_merged\Große_Schnauder_40+908_0278.jpg | 38+916,84 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 09+184_0285.jpg | 39+190,84 | |
| Einschnürung des Profils, enger Wanderkorridor mit erhöhter Fließgeschwindigkeit, fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | 09+376_0421.jpg | 39+376,45 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | 00_merged\Große_Schnauder_40+105_0422.jpg | 40+126,99 | |
| gering | Rückbau von Anlagenbestandteilen | Rückbau von Anlagenbestandteilen | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Rückbau von Anlagenbestandteilen | 00_merged\Große_Schnauder_40+054_0426.jpg | 40+058,94 | Betonplatte im Ufer entfernen |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | 00_merged\Große_Schnauder_40+009_0427.jpg | 40+011,42 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_40+379_0300.jpg | 40+389,92 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_40+477_0436.jpg | 40+488,64 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_40+484_0305.jpg | 40+503,16 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_40+588_0308.jpg | 40+607,50 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_40+037_0385.jpg | 0+037,85 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_40+131_0361.jpg | 0+131,61 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_40+138_0345.jpg | 0+138,45 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_40+530_0333.jpg | 0+530,33 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_40+641_0372.jpg | 0+641,72 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_41+633_0378.jpg | 1+633,78 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_41+693_0313.jpg | 0+693,13 | |
| Einschnürung, Verdunklung, fehlendes Sohlsubstrat, Verklausungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Verrohrung Bauwerk - keine Maßnahme | 00_merged\Große_Schnauder_41+414_0343.jpg | 1+414,43 | Ortslage mit vielen Restriktionen und geringem ökol. Wert |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_41+517_0340.jpg | 1+517,40 | |
| Einschnürung und kleiner Absturz unterhalb des Bauwerkes | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | 00_merged\Große_Schnauder_41+615_0322.jpg | 1+615,22 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Große_Schnauder_41+660_0304.jpg | 1+660,04 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| KB_WH06 | KB_PA02 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Brücke | | 5680479 | 672048 | WH: 5680479 RW: 672048 | Zufahrt Privatgrundstück, D ca. 1 m | | durchgängig |
| KB_WH07 | KB_PA02 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Brücke | | 5680460 | 672045 | WH: 5680460 RW: 672045 | Zufahrt Privatgrundstück, D ca. 1 m | | durchgängig |
| KB_WH08 | KB_PA02 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Verengung/Durchlass | | 5680420 | 672033 | WH: 5680420 RW: 672033 | Straßendurchlass, L ca. 13 m, D ca. 0.8 m | | eingeschränkt durchgängig |
| KB_WH09 | KB_PA02 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Verengung/Durchlass | | 5680308 | 672000 | WH: 5680308 RW: 672000 | Straßendurchlass, L ca. 6 m, D ca. 0.8 m | | eingeschränkt durchgängig |
| KB_WH10 | KB_PA02 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Verengung/Durchlass | | 5680193 | 671981 | WH: 5680193 RW: 671981 | Straßendurchlass, L ca. 13 m, D ca. 0.8 m | | eingeschränkt durchgängig |
| KB_WH11 | KB_PA04 | Klefferbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Sohlbauwerk | | 5679546 | 670618 | WH: 5679546 RW: 670618 | gepflasterte Furt mit paralleler Fußgängerüberführung | | durchgängig |
| LN_WH01 | LN_PA01 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verengung/Durchlass | | 5661869 | 701133 | WH: 5661869 RW: 701133 | Durchlass im ländlichen Raum, L ca. 9 m, D < 1 m | | eingeschränkt durchgängig |
| LN_WH02 | LN_PA01 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5661688 | 701433 | WH: 5661688 RW: 701433 | Überfahrt landwirtschaftlich genutzter Flächen, Kastenprofil, im Verfall begriffen | | durchgängig |
| LN_WH03 | LN_PA01 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5661616 | 701424 | WH: 5661616 RW: 701424 | ehemalige Bahnbrücke, heute Radweg | | durchgängig |
| LN_WH04 | LN_PA02 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verengung/Durchlass | | 5661562 | 701450 | WH: 5661562 RW: 701450 | landwirtsch. Durchlass, L ca 5 m, D ca. 0,6 m | | eingeschränkt durchgängig |
| LN_WH05 | LN_PA04 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5661616 | 702458 | WH: 5661616 RW: 702458 | landwirtsch. Durchlass, Kastenprofil, L ca 5 m, B ca. 2 m | | durchgängig |
| LN_WH06 | LN_PA04 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5661232 | 702930 | WH: 5661232 RW: 702930 | Brücke Wirtschaftsweg, L ca. 6 m, B ca. 2,5 m | | durchgängig |
| LN_WH07 | LN_PA05 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5660981 | 703024 | WH: 5660981 RW: 703024 | Sohlschwelle unterhalb Straßenbrücke (LN_WH08) | | eingeschränkt durchgängig |
| LN_WH08 | LN_PA05 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5660950 | 703030 | WH: 5660950 RW: 703030 | Straßenbrücke, Beton, mit Mittelstütze ohne Bermen, L ca. 18 m, B 2*3 m | | durchgängig |
| LN_WH09 | LN_PA05 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5660907 | 703064 | WH: 5660907 RW: 703064 | Steg für Fußgänger | | durchgängig |
| LN_WH10 | LN_PA05 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5660706 | 703169 | WH: 5660706 RW: 703169 | | | durchgängig |
| LN_WH11 | LN_PA05 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5660681 | 703239 | WH: 5660681 RW: 703239 | Gatter/Zaun an Privatgrundstück | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| LN_WH12 | LN_PA05 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5660651 | 703296 | WH: 5660651 RW: 703296 | Fußgängerüberweg mit massiv verbauten Ufern | | durchgängig |
| LN_WH13 | LN_PA05 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5660532 | 703336 | WH: 5660532 RW: 703336 | Straßenbrücke Kastenprofil, L ca. 6 m | | durchgängig |
| LN_WH14 | LN_PA06 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5660199 | 703642 | WH: 5660199 RW: 703642 | wilder Verbau mit Brettern und Sandsäcken | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| LN_WH15 | LN_PA06 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5659883 | 703573 | WH: 5659883 RW: 703573 | Steinerne Brücke, im Verfall begriffen | | durchgängig |
| LN_WH16 | LN_PA07 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5659295 | 703583 | WH: 5659295 RW: 703583 | Steinerne Brücke Wirtschaftsweg, L ca. 6 m, Ufer vermauert | | durchgängig |
| LN_WH17 | LN_PA07 | Leinewehbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5659031 | 703896 | WH: 5659031 RW: 703896 | Brücke aus Betonplatten an Forstweg, Uferverbau, L ca. 4 m | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--|----------------|---|
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\KB_1+683_2010.jpg | 1+683,12 | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\KB_1+702_2010.jpg | 1+702,20 | |
| Verdunklung, Einschnürung, fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Verordnung Bauklass - keine Maßnahme | 00_merged\KB_1+744_2010.jpg | 1+744,32 | |
| Verdunklung, Einschnürung, fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Verordnung Bauklass - keine Maßnahme | 00_merged\KB_1+861_2010.jpg | 1+861,70 | Ortslage mit vielen Restriktionen und geringem ökol. Wert |
| Verdunklung, Einschnürung, fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Verordnung Bauklass - keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\KB_1+971_2985.jpg | 1+979,22 | Ortslage mit vielen Restriktionen und geringem ökol. Wert |
| Absturz ca. 20 cm unterhalb der Furt durch Sohlerosion | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\KB_3+739_3001.jpg | 3+743,71 | Ortslage mit vielen Restriktionen und geringem ökol. Wert |
| Einschnürung, Verdunklung, fehlendes Sohlsubstrat, Verklausungsgefahr | Umbau in besser passierbare Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Verordnung Bauklass - Rückbau der | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_0+270_2001.jpg | 0+288,04 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Leinewebach_0+270_2014.jpg | 0+692,74 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 00_merged\Leinewebach_0+270_2006.jpg | 0+770,31 | |
| Einschnürung, kleine Schwelle (<10 cm) unterhalb | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Verordnung Bauklass - Umbau in besser | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_0+833_2021.jpg | 0+838,77 | Umbau in Furt |
| keine Bermen | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_2+235_1996.jpg | 2+256,27 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_3+279_1982.jpg | 3+279,13 | |
| Absturz ca. 10 cm | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Umbau in besser | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_3+583_1981.jpg | 3+583,17 | Sohlstruktur aufwerten |
| Sohlverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_3+288_1986.jpg | 3+613,78 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_3+675_1972.jpg | 3+669,94 | |
| | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\240226_UebergabeAG\Q_565254_0039_1_3_uh.jpg | 3+937,63 | |
| Verklausungsgefahr | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | Umbau in besser | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_4+063_1966.jpg | 4+050,95 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_4+113_1962.jpg | 4+113,31 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_4+279_1943.jpg | 4+304,44 | |
| Verklausungsgefahr, Absturz >10 cm | Umbau in besser passierbare Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | Rückbau der Anlage | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_4+922_1959.jpg | 4+937,93 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_5+271_1952.jpg | 5+276,51 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_6+002_1933.jpg | 6+025,41 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2202200\planung\08_fotos\Fotos_merged\Leinewebach_6+598_1924.jpg | 6+613,38 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| LN_WH18 | LN_PA07 | Leinewebbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5658051 | 704408 | WH: 5658051 RW: 704408 | Staustufe, im Verfall begriffen | nicht vorhanden | durchgängig |
| LN_WH19 | LN_PA07 | Leinewebbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verena- ng/Durc hlass | | 5657896 | 704614 | WH: 5657896 RW: 704614 | landwirtsch. Durchlass, L ca. 4 m, D ca. 0,4 m | | nicht durchgängig |
| LN_WH20 | LN_PA07 | Leinewebbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verena- ng/Durc hlass | | 5657918 | 705099 | WH: 5657918 RW: 705099 | landwirtsch. Durchlass, L ca. 3 m, D 2* 0,3 cm | | eingeschränkt durchgängig |
| LN_WH21 | LN_PA07 | Leinewebbach | 565254 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verena- ng/Durc hlass | | 5657862 | 705257 | WH: 5657862 RW: 705257 | landwirtsch. Durchlass, L ca. 4 m, D ca. 0,4 m | | nicht durchgängig |
| LS_WH01 | LS_PA01 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5657630 | 727024 | WH: 5657630 RW: 727024 | naturnahe Sohlschwelle | | durchgängig |
| LS_WH02 | LS_PA02 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5657067 | 726528 | WH: 5657067 RW: 726528 | Brücke Wirtschaftsweg, Ufer auf ca. 10 m verbaut | | durchgängig |
| LS_WH03 | LS_PA02 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Stauanlage | | 5656899 | 726448 | WH: 5656899 RW: 726448 | Wehr ohne Staubretter, ggf Löschwasserentnahme | nicht vorhanden | durchgängig |
| LS_WH04 | LS_PA03 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5656822 | 726409 | WH: 5656822 RW: 726409 | Gewölbebrücke mit Bermen, L ca 7, B ca. 5 m | | durchgängig |
| LS_WH05 | LS_PA03 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5656430 | 726449 | WH: 5656430 RW: 726449 | Gewölbebrücke von 1860 mit 1 Mittelstütze, L ca. 10 m, B ca 2*4 m | | durchgängig |
| LS_WH06 | LS_PA03 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5656273 | 726428 | WH: 5656273 RW: 726428 | Zufahrtsbrücke, L ca. 4 m, B ca 2 m, ohne Bermen | | durchgängig |
| LS_WH07 | LS_PA03 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5656176 | 726537 | WH: 5656176 RW: 726537 | natürliche Sohlgleite | | durchgängig |
| LS_WH08 | LS_PA03 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5656133 | 726556 | WH: 5656133 RW: 726556 | Brücke stark baufällig, Rückbau empfohlen | | durchgängig |
| LS_WH09 | LS_PA03 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5655601 | 726585 | WH: 5655601 RW: 726585 | Fußgängerbrücke | | durchgängig |
| LS_WH10 | LS_PA03 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5655616 | 726639 | WH: 5655616 RW: 726639 | Brücke nicht mehr funktionstüchtig | | durchgängig |
| LS_WH11 | LS_PA03 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5655628 | 726956 | WH: 5655628 RW: 726956 | Fußgängerüberbrücke Ufer verbaut | | durchgängig |
| LS_WH12 | LS_PA03 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5654878 | 726726 | WH: 5654878 RW: 726726 | Furt mit Betonplatten | | eingeschränkt durchgängig |
| LS_WH13 | LS_PA03 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5654340 | 725566 | WH: 5654340 RW: 725566 | Straßenbrücke, L ca. 13 m, B ca. 2 m, ohne Bermen | | durchgängig |
| LS_WH14 | LS_PA04 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5654258 | 725145 | WH: 5654258 RW: 725145 | Furt mit Betonplatten | | durchgängig |
| LS_WH15 | LS_PA04 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5653372 | 724776 | WH: 5653372 RW: 724776 | Furt mit Betonplatten | | durchgängig |
| LS_WH16 | LS_PA04 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5653332 | 724681 | WH: 5653332 RW: 724681 | Betonbrücke für Fußgänger | | durchgängig |
| LS_WH17 | LS_PA04 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5653000 | 724170 | WH: 5653000 RW: 724170 | Betonbrücke Wirtschaftsweg, L ca. 3 m, ohne Bermen | | durchgängig |
| LS_WH18 | LS_PA05 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5652828 | 723933 | WH: 5652828 RW: 723933 | Straßenbrücke, L ca. 13 m, mit Bermen | | durchgängig |
| LS_WH19 | LS_PA05 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5652587 | 723448 | WH: 5652587 RW: 723448 | Zufahrtsbrücke, Ufer vermauert, L ca. 3 m, B ca 1 m | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|---|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---|----------------|-----------|
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | os_merged\Leinewebach_8+258_1915.jpg | 8+264,75 | |
| Einschnürung und Verdunklung, Absturz (<10 cm) unterhalb bzw. Kolkbildung | Umbau in besser passierbare Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Rückbau der | os_merged\Leinewebach_8+521_1904.jpg | 8+558,51 | |
| Einschnürung | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau Durchlassprofil | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Umbau Durchlassprofil | os_merged\Leinewebach_9+048_1897.jpg | 9+059,94 | |
| Einschnürung und Verdunklung, Absturz (<10 cm) unterhalb bzw. Kolkbildung | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau Durchlassprofil | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Umbau Durchlassprofil | os_merged\Leinewebach_9+293_1903.jpg | 9+308,86 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\LSNA_0+069_2796.jpg | 0+076,53 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\LSNA_0+860_1016.jpg | 0+854,06 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | os_merged\LSNA_1+032_2836.jpg | 1+040,62 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\LSNA_1+155_1033.jpg | 1+128,01 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\LSNA_1+731_1053.jpg | 1+729,56 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\LSNA_1+919_1063.jpg | 1+901,21 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\LSNA_2+050_1068.jpg | 2+050,94 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\LSNA_2+106_1079.jpg | 2+100,18 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\LSNA_2+678_1096.jpg | 2+687,04 | |
| | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 2_0027_1_2_ohne.jpg | 2+740,60 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\LSNA_3+081_1087.jpg | 3+078,21 | |
| Absturz <20 cm vorhanden | Rückbau von Anlagenbestandteilen | Rückbau von Anlagenbestandteilen | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Rückbau von Anlagenbestand | os_merged\LSNA_4+131_1101.jpg | 4+154,83 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\LSNA_5+503_1105.jpg | 5+497,32 | |
| fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\LSNA_5+971_2901.jpg | 5+991,26 | |
| fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\Lindenberger_Schnauder_7+244_1725.jpg | 7+234,78 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Lindenberger_Schnauder_7+339_1731.jpg | 7+336,59 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\LSNA_8+034_2910.jpg | 8+028,65 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\LSNA_8+356_2903.jpg | 8+345,60 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Lindenberger_Schnauder_8+986_1742.jpg | 8+995,37 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| LS_WH20 | LS_PA05 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5652507 | 723383 | WH: 5652507 RW: 723383 | Landwirtsch. genutzte Brücke aus Betonplatten | | durchgängig |
| LS_WH21 | LS_PA05 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5652486 | 723360 | WH: 5652486 RW: 723360 | Uferverbau | | durchgängig |
| LS_WH22 | LS_PA05 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5652480 | 723349 | WH: 5652480 RW: 723349 | natürliche Sohlgleite zwischen Baumwurzeln | | durchgängig |
| LS_WH23 | LS_PA05 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5651648 | 722915 | WH: 5651648 RW: 722915 | Verrohrung unter Straße, L ca 17 m | | eingeschränkt durchgängig |
| LS_WH24 | LS_PA05 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5651660 | 722888 | WH: 5651660 RW: 722888 | naturnahe Sohlschwelle | | durchgängig |
| LS_WH25 | LS_PA05 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Sohlbauwerk | | 5651520 | 722720 | WH: 5651520 RW: 722720 | natürliche Sohlgleite zwischen Baumwurzeln | | durchgängig |
| LS_WH26 | LS_PA06 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5651418 | 722607 | WH: 5651418 RW: 722607 | | | durchgängig |
| LS_WH27 | LS_PA05 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5650782 | 721955 | WH: 5650782 RW: 721955 | Straßenbrücke mit Bermen, L ca 12 m | | durchgängig |
| LS_WH28 | LS_PA06 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5650678 | 721745 | WH: 5650678 RW: 721745 | Verrohrung Wirtschaftsweg, L ca. 8 m, D ca. 1 m | | durchgängig |
| LS_WH29 | LS_PA06 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5650653 | 721627 | WH: 5650653 RW: 721627 | Fußgängersteg, hölzern | | durchgängig |
| LS_WH30 | LS_PA06 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5650643 | 721620 | WH: 5650643 RW: 721620 | gemauerte Brücke, ohne Bermen, L ca 14 m | | durchgängig |
| LS_WH31 | LS_PA06 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5650646 | 721577 | WH: 5650646 RW: 721577 | Fußgängerbrücke Beton | | durchgängig |
| LS_WH32 | LS_PA06 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5650656 | 721537 | WH: 5650656 RW: 721537 | Betonplatte zur Fußgängerüberführung | | durchgängig |
| LS_WH33 | LS_PA06 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Brücke | | 5650661 | 721484 | WH: 5650661 RW: 721484 | Betonplatte zur Fußgängerüberführung | | durchgängig |
| LS_WH34 | LS_PA06 | Lindenberger Schnauder | 566582 | 2 | SAL15OW09-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5650645 | 721416 | WH: 5650645 RW: 721416 | Fußgängerüberführung, B ca. 2 m, D ca 0,4 m | | durchgängig |
| NA_WH01 | NA_PA01 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5669148 | 700162 | WH: 5669148 RW: 700162 | Sohlgleite und Absturz bei Mündung nautschke in wethau, | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NA_WH02 | NA_PA02 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5668870 | 700501 | WH: 5668870 RW: 700501 | Durchlass bei Kleinwethau, D <1m, L ca. 20 m | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NA_WH03 | NA_PA02 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5668836 | 701590 | WH: 5668836 RW: 701590 | Staustufe zur Erhöhung des Wasserspiegels | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NA_WH04 | NA_PA02 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5668793 | 701711 | WH: 5668793 RW: 701711 | Straßenbrücke ohne Bermen | nicht vorhanden | durchgängig |
| NA_WH05 | NA_PA02 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5668791 | 701732 | WH: 5668791 RW: 701732 | Löschwasserentnahmestelle | nicht vorhanden | durchgängig |
| NA_WH06 | NA_PA02 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5668793 | 701770 | WH: 5668793 RW: 701770 | Fußgängerüberführung | | durchgängig |
| NA_WH08 | NA_PA02 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5668774 | 702227 | WH: 5668774 RW: 702227 | ehemalige Stauanlage für Löschwasser, wird laut Anwohner seit Jahren nicht mehr benutzt | nicht vorhanden | durchgängig |
| NA_WH09 | NA_PA04 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5668731 | 702921 | WH: 5668731 RW: 702921 | Durchlass an landwirtschaftlich genutzter Fläche | nicht vorhanden | nicht durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|---|----------------|-------------------------|
| Verklauungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_9+096_1749.jpg | 9+103,20 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_9+135_1757.jpg | 9+137,16 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_9+151_1753.jpg | 9+148,05 | |
| Einschnürung, Verdunklung, fehlendes Sohlsubstrat, Verklauungsgefahr | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Vorbereitung Durchlass - Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_10+231_1770.jpg | 10+219,00 | Sohlsubstrat verbessern |
| Absturz <10 cm | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_10+228_1777.jpg | 10+232,17 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_10+449_1778.jpg | 10+451,07 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | | 10+650,34 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_11+556_0351.jpg | 11+546,99 | |
| Einschnürung, Verdunklung, fehlendes Sohlsubstrat, Verklauungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_11+809_0471.jpg | 11+793,62 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_11+929_1792.jpg | 11+923,46 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_11+942_0328.jpg | 11+930,53 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_11+943_0327.jpg | 11+973,00 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_12+022_1789.jpg | 12+014,03 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_12+066_1786.jpg | 12+067,06 | |
| Einschnürung, Verklauungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\Lindenberger_Schnauder_12+116_0468.jpg | 12+135,95 | |
| | Umbau in besser passierbare Anlage | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | untere Forellenregion | | 0 | nein | p | | F | Einbau integrierter Sohlgleite | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_0+000_0633.jpg | 0+000,00 | |
| hohe Fließgeschwindigkeit, Einschnürung, Verklauungsgefahr, fehlendes Sohlsubstrat | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Vorbereitung Durchlass - Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_0+433_0644.jpg | 0+433,70 | |
| Absturz ca 0,4m mit Rückstau 2m | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Umbau in Sohlgleite | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_1+557_0668.jpg | 1+570,49 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_1+704_0677.jpg | 1+703,34 | |
| keine (im geöffneten Zustand) | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_1+722_0686.jpg | 1+725,12 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_1+786_0690.jpg | 1+762,26 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_2+251_0698.jpg | 2+241,34 | |
| Einschnürung, Verdunklung, fehlendes Sohlsubstrat | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau Durchlassprofil | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Vorbereitung Durchlass - Umbau Durchlassprofil | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_2+942_0716.jpg | 2+955,24 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächen-wasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| NA_WH10 | NA_PA05 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5668701 | 703323 | WH: 5668701 RW: 703323 | Durchlass an Landwirtschaftlich genutzten Fläche | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NA_WH11 | NA_PA06 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5668721 | 704019 | WH: 5668721 RW: 704019 | Übergang zu landwirtschaftlicher Fläche | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| NA_WH12 | NA_PA06 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5668740 | 704316 | WH: 5668740 RW: 704316 | Steg zu Privatgrundstück | | durchgängig |
| NA_WH13 | NA_PA06 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5668739 | 704317 | WH: 5668739 RW: 704317 | Straßenbrücke Kastenform, mit Stauvorrichtung | nicht vorhanden | durchgängig |
| NA_WH15 | NA_PA07 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5668610 | 704271 | WH: 5668610 RW: 704271 | naturnahe Sohlschwelle | | durchgängig |
| NA_WH16 | NA_PA08 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5667775 | 704304 | WH: 5667775 RW: 704304 | Straßenbrücke, Kastenform | nicht vorhanden | durchgängig |
| NA_WH17 | NA_PA10 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5667578 | 704432 | WH: 5667578 RW: 704432 | Übergang landwirtschaftlich genutzter Flächen | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| NA_WH18 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5667505 | 704682 | WH: 5667505 RW: 704682 | Sohlenabsturz aus Steinen, Absturz ca. 0,3m | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NA_WH19 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5667503 | 704685 | WH: 5667503 RW: 704685 | Fußgängerüberführung | | durchgängig |
| NA_WH20 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5667373 | 704977 | WH: 5667373 RW: 704977 | Straßenbrücke, Ufer fest verbaut | nicht vorhanden | durchgängig |
| NA_WH21 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5667379 | 705032 | WH: 5667379 RW: 705032 | Steg auf Privatgrundstück | | durchgängig |
| NA_WH22 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5667351 | 705072 | WH: 5667351 RW: 705072 | Straßenbrücke/durchlass Privatgrundstück Maulprofil | nicht vorhanden | durchgängig |
| NA_WH23 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5667217 | 705086 | WH: 5667217 RW: 705086 | Steg mit Absturz, ca. 0,3m | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NA_WH24 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5667060 | 704862 | WH: 5667060 RW: 704862 | Straßenbrücke, Verrohrung ca. 10m | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NA_WH25 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5666800 | 704586 | WH: 5666800 RW: 704586 | Verrohrung/überbaute Zufahrt auf Privatgrundstück | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NA_WH26 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5666780 | 704581 | WH: 5666780 RW: 704581 | Steg für Fußgänger | | durchgängig |
| NA_WH27 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5666727 | 704658 | WH: 5666727 RW: 704658 | Verrohrung Gewässer, L ca. 100m, D 1m | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NA_WH28 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5666721 | 704664 | WH: 5666721 RW: 704664 | Steg privat | | durchgängig |
| NA_WH29 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5666686 | 704729 | WH: 5666686 RW: 704729 | Straßenbrücke, L ca. 13 m | | durchgängig |
| NA_WH30 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5666670 | 704801 | WH: 5666670 RW: 704801 | Verrohrung Gewässer ca 80m | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NA_WH31 | NA_PA11 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5666591 | 705176 | WH: 5666591 RW: 705176 | Zufahrt Kläranlage | | durchgängig |
| NA_WH32 | NA_PA12 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5666557 | 705459 | WH: 5666557 RW: 705459 | Durchlass, landwirtschaftlicher Raum, D ca. 0,4m, im Verfall begriffen, mit Sediment/Laub zugesetzt | | durchgängig |
| NA_WH33 | NA_PA12 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5666198 | 705840 | WH: 5666198 RW: 705840 | Straßenbrücke, Kastenprofil, L ca 14 m, B c. 2,5 m | nicht vorhanden | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--|----------------|---------------|
| Einschnürung, Verklausungsgefahr | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau Durchlassprofil | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Umbau Durchlassprofil | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_3+376_0719.jpg | 3+367,80 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | in besser passierbare | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_4+120_0745.jpg | 4+107,49 | Umbau in Furt |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_4+417_0730.jpg | 4+406,65 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_4+429_0735.jpg | 4+407,88 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | | 4+603,48 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_5+515_0791.jpg | 5+539,07 | |
| Einschnürung, Verdunklung, fehlendes Sohlsubstrat | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau Durchlassprofil | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Umbau Durchlassprofil | | 5+776,10 | |
| Wanderhindernis durch Absturzhöhe von 0,3 m | Umbau in besser passierbare Anlage | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Einbau integrierter | | 6+056,97 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_6+066_0805.jpg | 6+061,32 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | | 6+410,68 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | | 6+467,28 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_6+538_0828.jpg | 6+520,24 | |
| gering, naturnaher Absturz | Umbau in besser passierbare Anlage | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | integrierter Sohlgleite | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_6+619_0837.jpg | 6+661,94 | |
| Einschnürung, Verdunklung, fehlendes Sohlsubstrat | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_6+946_0843.jpg | 6+964,04 | |
| massiver Uferverbau | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_7+377_0860.jpg | 7+372,24 | |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_7+388_0859.jpg | 7+392,52 | |
| Einschnürung, Verdunklung, fehlendes Sohlsubstrat | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | D | chlass - Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_7+512_0871.jpg | 7+497,02 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_7+536_0867.jpg | 7+505,70 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_7+557_0866.jpg | 7+582,89 | |
| Einschnürung, Verdunklung, fehlendes Sohlsubstrat | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | D | chlass - Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_7+669_0875.jpg | 7+656,57 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_8+041_0917.jpg | 8+045,20 | |
| Einschnürung, fehlendes Sohlsubstrat | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_8+209_0909.jpg | 8+335,44 | |
| Ufer verbaut, Verdunklung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_8+877_0890.jpg | 8+893,02 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| NA_WH34 | NA_PA12 | Nautschke | 56528 | 2 | SAL05OW13-00 | | Durchlass | | 5664797 | 705973 | WH: 5664797 RW: 705973 | Durchlass, landwirtschaftlicher Raum, D ca. 0,4m | | nicht durchgängig |
| NB_WH01 | NB_PA01 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5665790 | 699075 | WH: 5665790 RW: 699075 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| NB_WH02 | NB_PA03 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5665717 | 697916 | WH: 5665717 RW: 697916 | Plattenbrücke Wirtschaftsweg, Ufer massiv verbaut | | durchgängig |
| NB_WH03 | NB_PA03 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665722 | 697640 | WH: 5665722 RW: 697640 | natürliche Sohlschwelle | | durchgängig |
| NB_WH04 | NB_PA03 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5665705 | 697554 | WH: 5665705 RW: 697554 | Holzbrücke zur Hofzufahrt | | durchgängig |
| NB_WH05 | NB_PA03 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5665707 | 697299 | WH: 5665707 RW: 697299 | Plattenbrücke, davor Gitter zur Geflügelhaltung im Gewässer | | durchgängig |
| NB_WH06 | NB_PA04 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665765 | 697274 | WH: 5665765 RW: 697274 | natürliche Sohlschwelle mit Störsteinen | | durchgängig |
| NB_WH07 | NB_PA04 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665759 | 697262 | WH: 5665759 RW: 697262 | natürliche Sohlschwelle mit Störsteinen | | durchgängig |
| NB_WH08 | NB_PA04 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665751 | 697250 | WH: 5665751 RW: 697250 | natürliche Sohlschwelle mit Störsteinen | | durchgängig |
| NB_WH09 | NB_PA04 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665748 | 697241 | WH: 5665748 RW: 697241 | natürliche Sohlschwelle mit Störsteinen | | durchgängig |
| NB_WH10 | NB_PA04 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5665736 | 697195 | WH: 5665736 RW: 697195 | Straßenbrücke Ortslage Boblas, Kastenprofil mit Sohlrampe am Einlauf, B ca. 1,5 m | | eingeschränkt durchgängig |
| NB_WH11 | NB_PA04 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5665726 | 697157 | WH: 5665726 RW: 697157 | Straßenbrücke Ortsstraße, B ca. 0,6 m, mit Vorrichtung für Staubohlen | | durchgängig |
| NB_WH12 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Durchlass | | 5665735 | 697091 | WH: 5665735 RW: 697091 | Durchlass in Grünanlage, D ca. 0,6 m, L ca. 8 m, mit Löschwasserentnahmestelle | | durchgängig |
| NB_WH13 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665734 | 697052 | WH: 5665734 RW: 697052 | Staustufe zur Wasserspiegelhaltung | | eingeschränkt durchgängig |
| NB_WH14 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Durchlass | | 5665704 | 696845 | WH: 5665704 RW: 696845 | Durchlass, landwirtschaftlicher Raum, D ca. 0,6, L ca. 4 m | | eingeschränkt durchgängig |
| NB_WH15 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Durchlass | | 5665616 | 696612 | WH: 5665616 RW: 696612 | Durchlass, landwirtschaftlicher Raum, D ca. 0,6, L ca. 5 m | | durchgängig |
| NB_WH16 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665471 | 696401 | WH: 5665471 RW: 696401 | natürliche Sohlschwelle | | durchgängig |
| NB_WH17 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665467 | 696397 | WH: 5665467 RW: 696397 | natürliche Sohlschwelle | | durchgängig |
| NB_WH18 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665463 | 696390 | WH: 5665463 RW: 696390 | naturnahe Sohlschwelle | | durchgängig |
| NB_WH19 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665461 | 696386 | WH: 5665461 RW: 696386 | naturnahe Sohlgleite | | durchgängig |
| NB_WH20 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665459 | 696383 | WH: 5665459 RW: 696383 | Sohlstufe, naturnahe Ausprägung | | durchgängig |
| NB_WH22 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665454 | 696376 | WH: 5665454 RW: 696376 | natürliche Sohlschwelle | | durchgängig |
| NB_WH23 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5665452 | 696372 | WH: 5665452 RW: 696372 | natürliche Sohlstufe durch fortschreitende Erosion | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|---|----------------|---------------|
| Einschnürung, fehlendes Sohlsubstrat | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NA_10+568_0940.jpg | 10+560,64 | Umbau in Furt |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | | 0+345,80 | |
| Sohlschwelle (Absturz 10-20 cm) unterhalb der Brücke | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_1+752_2289.jpg | 1+760,00 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | | 2+091,70 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_2+178_2277.jpg | 2+180,01 | |
| Verklausungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_2+438_2276.jpg | 2+442,91 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_2+515_2268.jpg | 2+511,04 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_2+521_2267.jpg | 2+524,28 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_2+537_2265.jpg | 2+538,54 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | | 2+548,13 | |
| Hohe Fließgeschwindigkeit auf Sohlrampe, fehlendes Sohlsubstrat, Ufer massiv verbaut | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau Durchlassprofil | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | Brücke - Umbau Durchlassprofil | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_2+583_2258.jpg | 2+593,56 | |
| Einschnürung, fehlendes Sohlsubstrat, massiver Ufer- und Sohlverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_2+647_2232.jpg | 2+637,90 | |
| Einschnürung, hohe Fließgeschwindigkeit, Verklausungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_2+699_2246.jpg | 2+704,58 | |
| Absturz an Sohlstufe ca. 30 cm | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Umbau in Sohlgleite | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_2+743_2254.jpg | 2+744,11 | |
| Einschnürung, hoher Wasserstand im Bauwerk | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_2+950_2165.jpg | 2+955,57 | Umbau in Furt |
| Einschnürung, hoher Wasserstand im Bauwerk | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+211_2157.jpg | 3+205,29 | |
| fortschreitende Sohlerosion | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+451_2203.jpg | 3+461,61 | |
| fortschreitende Sohlerosion | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+461_2202.jpg | 3+467,22 | |
| Absturz ca. 20 cm | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+472_2192.jpg | 3+475,43 | |
| Höhendifferenz von ca. 30 cm, aber naturnahe Ausprägung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+474_2200.jpg | 3+479,23 | |
| Absturz ca. 30 cm, aber diverse Fließwege | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+482_2191.jpg | 3+482,85 | |
| fortschreitende Sohlerosion | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+502_2174.jpg | 3+491,89 | |
| Absturz ca. 20 cm | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+496_2181.jpg | 3+495,71 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| NB_WH24 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5665305 | 696381 | WH: 5665305 RW: 696381 | Schütz im Verfall begriffen, provisorisches Gitter zur Geflügelhaltung im Gewässer | nicht vorhanden | durchgängig |
| NB_WH25 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5665286 | 696385 | WH: 5665286 RW: 696385 | Gitter/Bauzaun zur Geflügelhaltung im Gewässer | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| NB_WH26 | NB_PA05 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5665208 | 696349 | WH: 5665208 RW: 696349 | Straßendurchlass, D ca. 1 m, L ca. 12 m | | durchgängig |
| NB_WH27 | NB_PA06 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5664999 | 696334 | WH: 5664999 RW: 696334 | Alter Mühlgraben zum Antrieb eines Wasserrads, aktuell keine Nutzung. Anschließend verrohrt | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| NB_WH28 | NB_PA06 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5664994 | 696325 | WH: 5664994 RW: 696325 | Schütz in kastenförmigem Gerinne, massiver Ufer- und Sohlverbau | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| NB_WH29 | NB_PA06 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5664992 | 696320 | WH: 5664992 RW: 696320 | Fußgängerüberweg über kastenförmigem, massiv verbautes Gerinne | | durchgängig |
| NB_WH30 | NB_PA06 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5664980 | 696270 | WH: 5664980 RW: 696270 | Betonplatte Privatzufahrt, L ca. 3 m | | durchgängig |
| NB_WH31 | NB_PA06 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5664976 | 696259 | WH: 5664976 RW: 696259 | private Hofeinfahrt aus Beton, L ca. 6 m | | durchgängig |
| NB_WH32 | NB_PA06 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5664968 | 696231 | WH: 5664968 RW: 696231 | Straßendurchlass, L ca. 12 m | | durchgängig |
| NB_WH33 | NB_PA07 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5664858 | 696061 | WH: 5664858 RW: 696061 | Sohlschwelle / wilder Verbau | | durchgängig |
| NB_WH34 | NB_PA07 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5664833 | 696084 | WH: 5664833 RW: 696084 | Durchlass an Wirtschaftsweg, D ca 0.8 m, L ca. 6 m | | eingeschränkt durchgängig |
| NB_WH35 | NB_PA07 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5664558 | 695605 | WH: 5664558 RW: 695605 | Betonplatte zur Fußgängerquerung | | durchgängig |
| NB_WH36 | NB_PA07 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5664381 | 695340 | WH: 5664381 RW: 695340 | Sohlsicherung mittels Pflastersteinen an Einleitstelle | | durchgängig |
| NB_WH37 | NB_PA07 | Neidschützer Bach | 565276 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5664361 | 695239 | WH: 5664361 RW: 695239 | Verrohrung hinter Klärwerk | | eingeschränkt durchgängig |
| RB_WH01 | RB_PA01 | Röstbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Brücke | | 5682430 | 673212 | WH: 5682430 RW: 673212 | Plattenbrücke Wirtschaftsweg, L ca. 4 m | | durchgängig |
| RB_WH02 | RB_PA01 | Röstbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Brücke | | 5682426 | 673183 | WH: 5682426 RW: 673183 | Straßenbrücke (L214) mit Bermen, L ca. 11 m | | durchgängig |
| RB_WH03 | KB_PA01 | Röstbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Brücke | | 5681979 | 671840 | WH: 5681979 RW: 671840 | Straßenbrücke, L ca. 9 m, B ca. 2,5 m | | durchgängig |
| RB_WH04 | KB_PA01 | Röstbach | 564932 | 2 | SAL12OW06-00 | | Stauanlage | | 5681868 | 671845 | WH: 5681868 RW: 671845 | Schütz im Verfall begriffen | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| SB_WH01 | SB_PA01 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676007 | 680713 | WH: 5676007 RW: 680713 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| SB_WH02 | SB_PA01 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676060 | 680509 | WH: 5676060 RW: 680509 | Straßenbrücke in Ortslage Bad Bibra, Kastenprofil, L ca. 8 m | | durchgängig |
| SB_WH03 | SB_PA01 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676007 | 680407 | WH: 5676007 RW: 680407 | Straßenbrücke in Ortslage Bad Bibra, Kastenprofil, L ca. 8 m | | durchgängig |
| SB_WH04 | SB_PA01 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5675989 | 680348 | WH: 5675989 RW: 680348 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| SB_WH05 | SB_PA01 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5675980 | 680307 | WH: 5675980 RW: 680307 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|---|----------------|---|
| Uferverbau, Verklauungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+651_2218.jpg | 3+650,25 | |
| Verklauungsgefahr | Umbau in besser passierbare Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | Rückbau der Anlage | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+679_2210.jpg | 3+669,68 | private Nutzung |
| fehlendes Sohlsubstrat, Strömungskonzentration mit erhöhter Fließgeschwindigkeit | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_3+746_2154.jpg | 3+759,11 | |
| Absturz ca. 2 m | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_4+013_2143.jpg | 4+018,33 | Mühlgraben innerorts |
| hohe Fließgeschwindigkeit aufgrund geringer Sohlrauheit und fehlender Substratauflage | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_4+031_2138.jpg | 4+028,65 | |
| Sohl- und Uferverbau bewirken hohe Fließgeschwindigkeit | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_4+036_2134.jpg | 4+034,65 | |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_4+094_2123.jpg | 4+085,29 | |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_4+096_2121.jpg | 4+097,13 | |
| Verklauungsgefahr, geringer Freibord, Verdunklung, erhöhte Fließgeschwindigkeit | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_4+123_2110.jpg | 4+127,32 | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_4+322_2106.jpg | 4+319,92 | |
| Einschnürung, Absturz (ca. 10 cm) durch Sohlerosion und Kolkbildung unterhalb des Durchlasses | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Verordnung Durchlass - Umbau in besser | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_4+345_2103.jpg | 4+345,72 | starke Verklauung an Einlass, Umbau in Furt |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_4+895_2082.jpg | 4+908,66 | |
| Absturz (<10cm) unterhalb der Sohlsicherung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_5+232_2071.jpg | 5+230,64 | |
| Einschnürung, Verdunklung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | D | Verordnung Durchlass - keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_5+336_2063.jpg | 5+334,33 | Durchgängigkeit nicht von Bedeutung da Ende des Gewässers |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SAB_6+825_3322.jpg | 0+091,04 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SAB_6+540_3317.jpg | 0+120,18 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SAB_6+833_3324.jpg | 2+028,46 | |
| keine (im geöffnete Zustand) | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | Q | keine Maßnahme | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\KB_0+121_2946.jpg | 2+137,67 | Anlage verfällt, stellt im aktuellen Zustand kein Hindernis dar |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\NB_0+026_2504.jpg | 0+021,64 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SAB_0+283_2520.jpg | 0+273,34 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SAB_0+382_2526.jpg | 0+394,53 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SAB_0+441_2533.jpg | 0+459,04 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SAB_0+487_2541.jpg | 0+501,12 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| SB_WH06 | SB_PA01 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5675949 | 680218 | WH: 5675949 RW: 680218 | Fußgängerüberweg zum Kurpark/Bärenplatz | | durchgängig |
| SB_WH07 | SB_PA01 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5675932 | 680168 | WH: 5675932 RW: 680168 | Fußgängerüberweg zu Privatgrundstück | | durchgängig |
| SB_WH08 | SB_PA01 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5675902 | 680134 | WH: 5675902 RW: 680134 | Straßenbrücke, L ca. 9 m | | durchgängig |
| SB_WH09 | SB_PA02 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5675773 | 679782 | WH: 5675773 RW: 679782 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| SB_WH10 | SB_PA02 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5675696 | 679654 | WH: 5675696 RW: 679654 | Sohlsicherung mit Niedrigwasserrinne bei der Schwesternquelle | | durchgängig |
| SB_WH11 | SB_PA02 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Durchlass | | 5675666 | 679095 | WH: 5675666 RW: 679095 | Straßendurchlass Wirtschaftsweg, D ca. 0,6 m, L ca. 6 m | | durchgängig |
| SB_WH12 | SB_PA02 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5675838 | 678985 | WH: 5675838 RW: 678985 | naturnahe Sohlgleite | | durchgängig |
| SB_WH13 | SB_PA03 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5675965 | 678647 | WH: 5675965 RW: 678647 | Straßenbrücke (B 176) von 2004, mit Berme, L ca. 12 m | | durchgängig |
| SB_WH14 | SB_PA03 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Durchlass | | 5675982 | 678616 | WH: 5675982 RW: 678616 | Durchlass Wirtschaftsweg, D ca. 0.8 m | | eingeschränkt durchgängig |
| SB_WH15 | SB_PA03 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5676476 | 678234 | WH: 5676476 RW: 678234 | Furt aus Betonplatten, teilweise um- bzw. unterspült | | eingeschränkt durchgängig |
| SB_WH16 | SB_PA03 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676573 | 678018 | WH: 5676573 RW: 678018 | Straßenbrücke (B 176) von 2004, mit Bermen, L ca. 12 m | | durchgängig |
| SB_WH17 | SB_PA04 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676440 | 677769 | WH: 5676440 RW: 677769 | Straßenbrücke Wirtschaftsweg, L ca. 5 m | | durchgängig |
| SB_WH18 | SB_PA04 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676634 | 677309 | WH: 5676634 RW: 677309 | Straßenbrücke Wirtschaftsweg, L ca. 4 m | | durchgängig |
| SB_WH19 | SB_PA04 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Durchlass | | 5676660 | 676909 | WH: 5676660 RW: 676909 | Durchlass Wirtschaftsweg, D ca 1 m, L ca. 6 m | | durchgängig |
| SB_WH20 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676628 | 676654 | WH: 5676628 RW: 676654 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| SB_WH21 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676680 | 676554 | WH: 5676680 RW: 676554 | Straßenbrücke Ortslage Saubach, Kastenprofil mit Bermen, B ca. 3 m, L ca. 10 m | | durchgängig |
| SB_WH22 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5676702 | 676483 | WH: 5676702 RW: 676483 | Sohlrampe | | eingeschränkt durchgängig |
| SB_WH23 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676704 | 676477 | WH: 5676704 RW: 676477 | Fußgängerüberweg aus Betonplatten | | durchgängig |
| SB_WH24 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676678 | 676437 | WH: 5676678 RW: 676437 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| SB_WH25 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5676674 | 676405 | WH: 5676674 RW: 676405 | naturnahe Sohlschwelle | | durchgängig |
| SB_WH26 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5676673 | 676359 | WH: 5676673 RW: 676359 | naturnahe Sohlschwelle | | durchgängig |
| SB_WH27 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676681 | 676318 | WH: 5676681 RW: 676318 | Gewölbebrücke Dorfstraße, L ca. 9 m, B ca. 3 m | | durchgängig |
| SB_WH28 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676661 | 676282 | WH: 5676661 RW: 676282 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SAB_0+594_2554.jpg | 0+596,57 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\SAB_0+652_2559.jpg | 0+649,28 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\SAB_0+696_2562.jpg | 0+697,74 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SAB_1+157_2575.jpg | 1+162,37 | |
| Sohlverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\SAB_1+321_2598.jpg | 1+320,01 | |
| kleiner Absturz unterhalb Durchlass, fehlendes Sohlsubstrat im Bauwerk | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | os_merged\SAB_2+039_2608.jpg | 2+044,58 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\SAB_2+271_2616.jpg | 2+308,11 | |
| Sohlgleite unterhalb der Brücke | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | os_merged\SAB_2+846_2641.jpg | 2+855,71 | |
| Einschnürung, Verklausungsgefahr | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Von Durchlass - Umbau in Sohlgleite | os_merged\SAB_2+914_2625.jpg | 2+904,98 | |
| Sohlverbau, geringer Absturz unterhalb | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Umbau in besser | os_merged\SAB_3+000_2600.jpg | 3+606,72 | Umbau in Furt |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\SAB_3+076_2616.jpg | 3+856,20 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SAB_4+199_2684.jpg | 4+194,58 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\SAB_4+875_2694.jpg | 4+827,81 | |
| fehlendes Sohlsubstrat, Einschnürung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | os_merged\SAB_5+231_2699.jpg | 5+247,06 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\SAB_5+526_2706.jpg | 5+529,58 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SAB_5+657_2711.jpg | 5+651,43 | |
| geringe Sohlrauheit, massiver Sohl- und Uferverbau | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | F | Umbau in Sohlgleite | os_merged\SAB_5+734_2742.jpg | 5+727,56 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\SAB_5+735_2749.jpg | 5+733,87 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\SAB_5+781_2753.jpg | 5+785,33 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\SAB_5+824_2758.jpg | 5+818,83 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\SAB_5+824_2758.jpg | 5+863,85 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\SAB_5+900_2766.jpg | 5+905,37 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SAB_5+936_2774.jpg | 5+944,76 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| SB_WH29 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676644 | 676249 | WH: 5676644 RW: 676249 | Fußgängerüberweg aus Betonplatten | | durchgängig |
| SB_WH30 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676645 | 676209 | WH: 5676645 RW: 676209 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| SB_WH31 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5676640 | 676171 | WH: 5676640 RW: 676171 | Sohlsicherung an Einleitung | | durchgängig |
| SB_WH32 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676603 | 676141 | WH: 5676603 RW: 676141 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| SB_WH33 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676578 | 675806 | WH: 5676578 RW: 675806 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| SB_WH34 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5676646 | 675558 | WH: 5676646 RW: 675558 | Staustufe zur Wasserspiegelhaltung | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| SB_WH35 | SB_PA05 | Saubach | 56496 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5676658 | 675552 | WH: 5676658 RW: 675552 | Straßenbrücke (B176), Kastenprofil, L ca 16 m | | durchgängig |
| SCB_WH01 | SCB_PA01 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5686039 | 681001 | WH: 5686039 RW: 681001 | Straßenbrücke Bundesstraße, ohne Bermen | | durchgängig |
| SCB_WH02 | SCB_PA01 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5686216 | 681143 | WH: 5686216 RW: 681143 | Eisenbahnbrücke | | durchgängig |
| SCB_WH03 | SCB_PA01 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5686241 | 681148 | WH: 5686241 RW: 681148 | Straßenbrücke, Kastenprofil, B ca 2,5 m, L ca. 8 m | | durchgängig |
| SCB_WH04 | SCB_PA01 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687243 | 680124 | WH: 5687243 RW: 680124 | Straßenbrücke Bundesstraße, L. ca 16 m | | durchgängig |
| SCB_WH05 | SCB_PA01 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687346 | 680087 | WH: 5687346 RW: 680087 | Straßenbrücke mit Uferverbau, L ca. 6 m | | durchgängig |
| SCB_WH06 | SCB_PA01 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687360 | 680080 | WH: 5687360 RW: 680080 | Steg für Fußgänger | | durchgängig |
| SCB_WH07 | SCB_PA01 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687510 | 680002 | WH: 5687510 RW: 680002 | Straßenbrücke, L ca. 5 m | | durchgängig |
| SCB_WH08 | SCB_PA03 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5688594 | 680261 | WH: 5688594 RW: 680261 | Straßenbrücke, Kastenprofil mit Bermen, L ca. 10 m | | durchgängig |
| SCB_WH09 | SCB_PA03 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Stauanlage | | 5688608 | 680261 | WH: 5688608 RW: 680261 | Löschwassentnahmestelle Ortslage Spielberg | nicht vorhanden | durchgängig |
| SCB_WH10 | SCB_PA03 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5688724 | 680232 | WH: 5688724 RW: 680232 | Straßenbrücke, L ca. 4 m | | eingeschränkt durchgängig |
| SCB_WH11 | SCB_PA03 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Stauanlage | | 5689457 | 679738 | WH: 5689457 RW: 679738 | Schütz in Ortslage Grockstädt , im Verall begriffen | nicht vorhanden | durchgängig |
| SCB_WH12 | SCB_PA03 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5689502 | 679752 | WH: 5689502 RW: 679752 | Straßenbrücke, Kastenprofil mit Bermen, L ca 15 m | | durchgängig |
| SCB_WH13 | SCB_PA03 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5689688 | 679668 | WH: 5689688 RW: 679668 | Durchlass in ländlichem Raum, Kastenprofil, L ca 5 m, ohne Bermen | | durchgängig |
| SCB_WH14 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5691022 | 679090 | WH: 5691022 RW: 679090 | Straßenbrücke Wirtschaftsweg, Ufer massiv und steil verbaut | | eingeschränkt durchgängig |
| SCB_WH15 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691138 | 678833 | WH: 5691138 RW: 678833 | Straßenbrücke Bundesstraße, L ca. 18 m | | durchgängig |
| SCB_WH16 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691125 | 678686 | WH: 5691125 RW: 678686 | Steg für Fußgänger | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------|-------------------------|
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SAB_5+983_2777.jpg | 5+982,94 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\SAB_6+017_2779.jpg | 6+023,39 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | F | | os_merged\SAB_6+049_2785.jpg | 6+061,50 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SAB_6+098_2787.jpg | 6+107,96 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SAB_6+540_3317.jpg | 6+524,93 | |
| Absturz min. 30 cm | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Umbau in Sohlgleite | os_merged\SAB_6+825_3322.jpg | 6+843,06 | |
| Verdunklung, Absturz unterhalb des Bauwerkes durch Sohlerosion | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SAB_6+833_3324.jpg | 6+855,23 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_0+291_1524.jpg | 0+295,95 | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_0+622_1519.jpg | 0+576,93 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_0+623_1516.jpg | 0+603,18 | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_2+440_1537.jpg | 2+279,19 | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\SCB_2+440_1537.jpg | 2+423,13 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_2+431_1535.jpg | 2+439,53 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_2+626_1543.jpg | 2+625,58 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_4+009_1553.jpg | 3+982,53 | |
| keine (im geöffneten Zustand) | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | os_merged\SCB_3+997_1552.jpg | 3+996,52 | |
| gering wegen Uferverbau | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Vorbereitung Bauklass - Umbau in besser | os_merged\SCB_4+114_1556.jpg | 4+117,76 | Sohlsubstrat verbessern |
| keine (im geöffneten Zustand) | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | os_merged\SCB_5+071_3588.jpg | 5+060,48 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_5+095_3574.jpg | 5+106,95 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_5+298_3596.jpg | 5+313,25 | |
| Sohl- und Uferverbau, Strömungskonzentration, fehlendes Sohlsubstrat | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Vorbereitung Bauklass - Umbau in besser | os_merged\SCB_7+357_3612.jpg | 7+348,89 | Sohlsubstrat verbessern |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_7+666_3600.jpg | 7+666,96 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_7+821_3600.jpg | 7+820,30 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| SCB_WH17 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691126 | 678666 | WH: 5691126 RW: 678666 | Steg für Fußgänger mit Uferverbau und Vorrichtung für Schütz | | durchgängig |
| SCB_WH18 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | ng/Durchlass | | 5691136 | 678620 | WH: 5691136 RW: 678620 | Durchlass L ca. 30 m, Kastenprofil | | eingeschränkt durchgängig |
| SCB_WH19 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691135 | 678582 | WH: 5691135 RW: 678582 | Zufahrt Gewerbefläche, L ca. 18 m, B < 2m, mit Stauvorrichtung unterhalb | | eingeschränkt durchgängig |
| SCB_WH20 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | ng/Durchlass | | 5691132 | 678571 | WH: 5691132 RW: 678571 | Zufahrt Gewerbefläche, L ca. 18 m, B < 2m, mit Stauvorrichtung unterhalb | | nicht durchgängig |
| SCB_WH21 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | ng/Durchlass | | 5691120 | 678474 | WH: 5691120 RW: 678474 | Zufahrt Gewerbefläche, L ca. 10 m, D ca 0,8m | | eingeschränkt durchgängig |
| SCB_WH22 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | ng/Durchlass | | 5691137 | 678457 | WH: 5691137 RW: 678457 | Zufahrt Lagerhalle, L ca. 5 m, D <0,7 m | | eingeschränkt durchgängig |
| SCB_WH23 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691144 | 678380 | WH: 5691144 RW: 678380 | Straßenbrücke, B ca 2,5 m | | durchgängig |
| SCB_WH24 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Sohlbauwerk | | 5691168 | 678259 | WH: 5691168 RW: 678259 | Ausleitung in Dorfteich Niederschmon | | eingeschränkt durchgängig |
| SCB_WH25 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691300 | 677352 | WH: 5691300 RW: 677352 | Steg für Fußgänger | | durchgängig |
| SCB_WH26 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691311 | 677218 | WH: 5691311 RW: 677218 | Zufahrt Privatgrundstück, L ca, 4 m, Uferverbau | | durchgängig |
| SCB_WH27 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691297 | 677181 | WH: 5691297 RW: 677181 | Steg für Fußgänger, Uferverbau | | eingeschränkt durchgängig |
| SCB_WH28 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Sohlbauwerk | | 5691271 | 677155 | WH: 5691271 RW: 677155 | Furt Ortslage Oberschmon | | durchgängig |
| SCB_WH29 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691271 | 677113 | WH: 5691271 RW: 677113 | Straßenbrücke von 2019, L ca. 8 m | | durchgängig |
| SCB_WH30 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691208 | 676948 | WH: 5691208 RW: 676948 | Zufahrt zu Privatgrundstücken,, Uferverbau, L ca. 4 m | | durchgängig |
| SCB_WH31 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691209 | 676922 | WH: 5691209 RW: 676922 | Straßenbrücke Kastenprofil mit massiv verbauten Ufern, L ca 12 m | | durchgängig |
| SCB_WH32 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691207 | 676863 | WH: 5691207 RW: 676863 | Zufahrt Privatgrundstück, L ca, 4 m | | eingeschränkt durchgängig |
| SCB_WH33 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691215 | 676831 | WH: 5691215 RW: 676831 | | | durchgängig |
| SCB_WH34 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691232 | 676794 | WH: 5691232 RW: 676794 | Zufahrt Privatgrundstück, L ca, 4 m | | durchgängig |
| SCB_WH35 | SCB_PA05 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5691241 | 676638 | WH: 5691241 RW: 676638 | Zufahrt Privatgrundstück, L ca, 6 m | | durchgängig |
| SCB_WH36 | SCB_PA06 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | Stauanlage | | 5691193 | 676360 | WH: 5691193 RW: 676360 | Talsperre Oberschmon | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| SCB_WH37 | SCB_PA06 | Schmoner Bach | 56494 | 2 | SAL12OW05-00 | | ng/Durchlass | | 5691279 | 675994 | WH: 5691279 RW: 675994 | Zulauf Talsperre Oberschmon, D ca. 1 m. L ca 7 m | | eingeschränkt durchgängig |
| SI_WH02 | SI_PA02 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687243 | 679988 | WH: 5687243 RW: 679988 | Steg zu Privatgrundstück | | durchgängig |
| SI_WH03 | SI_PA02 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687245 | 679978 | WH: 5687245 RW: 679978 | Steg zu Privatgrundstück | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--|----------------|----------------------------------|
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_7+839_61.jpg | 7+839,61 | |
| Verdunklung, Ufer nicht durchwanderbar, fehlendes Sohlsubstrat | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Umbau in besser | os_merged\SCB_7+886_12.jpg | 7+886,12 | Verbesserung Sohlstruktur |
| Verdunklung, Uferverbau, Aufstau | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | in besser passierbare | os_merged\SCB_7+924_60.jpg | 7+924,60 | |
| Verdunklung, Uferverbau, Aufstau | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Umbau in besser | os_merged\SCB_7+936_31.jpg | 7+936,31 | |
| Einschnürung, Verdunklung | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Umbau in besser | os_merged\SCB_8+032_96.jpg | 8+032,96 | Verbesserung Sohlstruktur |
| Einschnürung, Verdunklung | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - Umbau in besser | os_merged\SCB_8+040_3659.jpg | 8+040,3659 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_8+127_3667.jpg | 8+127,3667 | |
| nur geringer Wasserverbleib im Hauptgerinne | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Umbau in besser | os_merged\SCB_8+278_98.jpg | 8+278,98 | Aufstau entfernen |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_9+215_14.jpg | 9+215,14 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_9+360_78.jpg | 9+360,78 | |
| gering | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | in besser passierbare | os_merged\SCB_9+401_83.jpg | 9+401,83 | Sohlsubstrat verbessern |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\SCB_9+439_30.jpg | 9+439,30 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_9+479_59.jpg | 9+479,59 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_9+665_39.jpg | 9+665,39 | |
| Ufer nicht durchwanderbar, Verdunklung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_9+691_13.jpg | 9+691,13 | |
| Einschnürung | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | in besser passierbare | os_merged\SCB_9+749_87.jpg | 9+749,87 | Sohlsubstrat verbessern |
| | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 240226_UebergabeAG\Q_56494_0098_3_3_uh.JPG | 9+783,51 | |
| Einschnürung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_9+822_3743.jpg | 9+822,3743 | |
| Einschnürung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\SCB_9+980_3757.jpg | 9+980,3757 | |
| Stausee mit Überlaufrinne, Abfluss über Rohrleitung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | keine Maßnahme | os_merged\SCB_10+274_3759.jpg | 10+274,3759 | Wasserwirtschaftliche Anlage |
| Verdunklung, Rückstau Talsperre | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | chlass - keine Maßnahme | os_merged\SCB_10+647_3777.jpg | 10+647,3777 | ab hier kein Wasserdargebot mehr |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 240226_UebergabeAG\Q_56494_8_0002_1_1_oh.JPG | 0+148,07 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 240226_UebergabeAG\Q_56494_8_0002_2_3_uh.JPG | 0+157,95 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| SI_WH04 | SI_PA02 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687247 | 679968 | WH: 5687247 RW: 679968 | Steg zu Privatgrundstück | | durchgängig |
| SI_WH05 | SI_PA02 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687247 | 679962 | WH: 5687247 RW: 679962 | Steg auf Privatgrundstück | | durchgängig |
| SI_WH06 | SI_PA02 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687270 | 679890 | WH: 5687270 RW: 679890 | Straßenbrücke, Kasteprofil, mit kleinen Bermen | | durchgängig |
| SI_WH07 | SI_PA02 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687292 | 679829 | WH: 5687292 RW: 679829 | Steg auf Privatgrundstück, Kastenprofil. ohne Bermen | | durchgängig |
| SI_WH08 | SI_PA02 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687304 | 679769 | WH: 5687304 RW: 679769 | Zufahrt zu Privstgrundstück | | durchgängig |
| SI_WH09 | SI_PA04 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687164 | 678917 | WH: 5687164 RW: 678917 | Zufahrt Privstgrundstück | | durchgängig |
| SI_WH10 | SI_PA04 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687098 | 678638 | WH: 5687098 RW: 678638 | Straßenbrücke mit Bermen, L ca. 7 m | | durchgängig |
| SI_WH11 | SI_PA05 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Sohlbauwerk | | 5687152 | 678461 | WH: 5687152 RW: 678461 | Sohlgleite mit Störsteinen oberhalb Ortslage Preitz | | durchgängig |
| SI_WH12 | SI_PA05 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Sohlbauwerk | | 5687157 | 678370 | WH: 5687157 RW: 678370 | Sohlgleite aus Wasserbausteinen | | durchgängig |
| SI_WH13 | SI_PA07 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Übergang/Durchlass | | 5687752 | 678181 | WH: 5687752 RW: 678181 | Brücke Wirtschaftsweg, Ufer auf ca. 10 m massiv verbaut | | durchgängig |
| SI_WH14 | SI_PA07 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687908 | 677963 | WH: 5687908 RW: 677963 | Steg zu Privatgrundstück | | durchgängig |
| SI_WH15 | SI_PA07 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687917 | 677724 | WH: 5687917 RW: 677724 | Steg zu Privatgrundstück mit Stütze im Gewässer | | durchgängig |
| SI_WH16 | SI_PA07 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687927 | 677613 | WH: 5687927 RW: 677613 | Fußgängersteg | | durchgängig |
| SI_WH17 | SI_PA07 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687909 | 677559 | WH: 5687909 RW: 677559 | Zufahrt zu Privatgrundstück | | durchgängig |
| SI_WH18 | SI_PA07 | Siedebach | 564948 | 2 | SAL12OW05-00 | | Brücke | | 5687901 | 677532 | WH: 5687901 RW: 677532 | Straßenbrücke von 2018, Kastenprofil und Löschwasserentnahmestelle | | durchgängig |
| SI_WH19 | SI_PA08 | Siedebach | 564948 | 2 | Z | | Übergang/Durchlass | | 5688241 | 676672 | WH: 5688241 RW: 676672 | Übergang Gewässer für Wanderweg, D ca 40 cm, L ca 4 m | | nicht durchgängig |
| STB_WH01 | STB_PA02 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5675257 | 680260 | WH: 5675257 RW: 680260 | Sohlschwelle aus Wasserbausteinen | | durchgängig |
| STB_WH02 | STB_PA02 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5675249 | 680260 | WH: 5675249 RW: 680260 | Straßenbrücke Wirtschaftsweg, L ca. 6 m | | durchgängig |
| STB_WH03 | STB_PA03 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Übergang/Durchlass | | 5675005 | 680264 | WH: 5675005 RW: 680264 | Straßendurchlass, D ca. 0.8 m, L ca. 14 m | | durchgängig |
| STB_WH05 | STB_PA03 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5674855 | 679584 | WH: 5674855 RW: 679584 | Furt ohne Sohlsicherung, z.T. tiefe Fahrspuren | | durchgängig |
| STB_WH06 | STB_PA03 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674796 | 679237 | WH: 5674796 RW: 679237 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| STB_WH07 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674667 | 678317 | WH: 5674667 RW: 678317 | privater Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| STB_WH08 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Übergang/Durchlass | | 5674656 | 678290 | WH: 5674656 RW: 678290 | Zufahrt Privatgrundstück, Stahlrohr, L ca. 4 m, D ca. 0,5 m | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|---|------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|---|----------------|-----------|
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\220226\planung\08_fotos\Fotos_merged\UebergabeAG\Q_56494_8_0002_3_3_uh.JPG | 0+168,80 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_0+236_1623.jpg | 0+174,49 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_0+239_1622.jpg | 0+251,01 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_0+382_1617.jpg | 0+316,61 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_0+383_1615.jpg | 0+377,95 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_1+289_1605.jpg | 1+279,11 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_1+568_1717.jpg | 1+572,45 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_1+759_1707.jpg | 1+764,27 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_1+846_1705.jpg | 1+855,99 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | D | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_2+875_1679.jpg | 2+885,92 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | | 3+171,26 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_3+418_1659.jpg | 3+415,27 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\2233265\planung\08_fotos\Fotos_merged\SIB_3+535_1648.jpg | 3+530,08 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | | 3+588,65 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | | 3+616,66 | |
| Einschnürung, Verklauungsgefahr | Umbau in besser passierbare Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Uferhang - Rückbau der | | 4+597,68 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\220226\planung\08_fotos\Fotos_merged\STB_0+916_3023.jpg | 0+923,63 | |
| massiver Sohl- und Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\220226\planung\08_fotos\Fotos_merged\STB_0+934_3021.jpg | 0+930,95 | |
| Einschnürung und fehlende Sohlrauheit führen zu hoher Fließgeschwindigkeit | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\220226\planung\08_fotos\Fotos_merged\STB_1+288_2377.jpg | 1+317,01 | |
| Schlammaufschüttung durch fehlendes grobkörniges Sohlsubstrat in Fahrspuren | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | E:\220226\planung\08_fotos\Fotos_merged\STB_2+021_2403.jpg | 2+026,63 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\220226\planung\08_fotos\Fotos_merged\STB_2+391_2413.jpg | 2+406,64 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | E:\220226\planung\08_fotos\Fotos_merged\STB_3+495_2430.jpg | 3+491,43 | |
| Einschnürung, Verklauungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | E:\220226\planung\08_fotos\Fotos_merged\STB_3+526_2422.jpg | 3+519,66 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| STB_WH09 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674281 | 678185 | WH: 5674281 RW: 678185 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| STB_WH10 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674288 | 678176 | WH: 5674288 RW: 678176 | Fußgängerüberweg | | durchgängig |
| STB_WH11 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5674276 | 678176 | WH: 5674276 RW: 678176 | natürliche Sohlschwelle | | durchgängig |
| STB_WH12 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674267 | 678175 | WH: 5674267 RW: 678175 | Überführung aus Betonplatten, L ca. 2 m | | durchgängig |
| STB_WH13 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5673997 | 676330 | WH: 5673997 RW: 676330 | Raugerinne unterhalb Straßenbrücke (STB_WH14) | | durchgängig |
| STB_WH14 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674025 | 676325 | WH: 5674025 RW: 676325 | Straßenbrücke mit Bermen, L ca. 4 m | | durchgängig |
| STB_WH15 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Stauanlage | | 5674183 | 676084 | WH: 5674183 RW: 676084 | Wehr, im Verfall begriffen | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| STB_WH16 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Sohlbauwerk | | 5674183 | 676080 | WH: 5674183 RW: 676080 | Furt mit Störsteinen | | durchgängig |
| STB_WH17 | STB_PA04 | Steinbach | 564966 | 2 | SAL12OW04-00 | | Brücke | | 5674181 | 676048 | WH: 5674181 RW: 676048 | Straßenbrücke Wirtschaftsweg, zugewuchert | | durchgängig |
| STBN_WH01 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5663177 | 699915 | WH: 5663177 RW: 699915 | naturnahe Sohlschwelle mit Absturz ca. 0,4 m | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| STBN_WH02 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5663148 | 699951 | WH: 5663148 RW: 699951 | naturnahe Sohlschwelle mit Absturz ca. 0,4 m | nicht vorhanden | nicht durchgängig |
| STBN_WH03 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5663136 | 699968 | WH: 5663136 RW: 699968 | ehemalige Stauanlage, Vorrichtung für Staubohlen | nicht vorhanden | durchgängig |
| STBN_WH04 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663090 | 700161 | WH: 5663090 RW: 700161 | Straßenbrücke, Kastenprofil, L ca. 7 m | | durchgängig |
| STBN_WH05 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663066 | 700297 | WH: 5663066 RW: 700297 | Straßenbrücke, L ca. 7 m mit Sohlschwelle | nicht vorhanden | durchgängig |
| STBN_WH06 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663128 | 700625 | WH: 5663128 RW: 700625 | Brücke für Übergang auf landwirtschaftlich genutzte Fläche, L ca 4 m | | durchgängig |
| STBN_WH07 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5663240 | 700832 | WH: 5663240 RW: 700832 | ehemalige Stauanlage, Vorrichtung für Staubohlen | nicht vorhanden | durchgängig |
| STBN_WH08 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5663527 | 701878 | WH: 5663527 RW: 701878 | Sohlstufe, innerorts Löbitz | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| STBN_WH09 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663506 | 701904 | WH: 5663506 RW: 701904 | Steg für Fußgänger | | durchgängig |
| STBN_WH10 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5663497 | 701916 | WH: 5663497 RW: 701916 | naturnahe Sohlschwelle | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| STBN_WH11 | STBN_PA01 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663457 | 701942 | WH: 5663457 RW: 701942 | Straßenbrücke innerorts Löbitz | | durchgängig |
| STBN_WH12 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5663430 | 701950 | WH: 5663430 RW: 701950 | Sohl Absturz nach Abschnitt mit befestigter Sohle | | eingeschränkt durchgängig |
| STBN_WH13 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663415 | 701975 | WH: 5663415 RW: 701975 | Steg für Fußgänger | | durchgängig |
| STBN_WH14 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5663404 | 702329 | WH: 5663404 RW: 702329 | Sohlstufe oberhalb von Löbitz | nicht vorhanden | nicht durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STB_3+937_2439.jpg | 3+951,67 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STB_3+937_2439.jpg | 3+955,13 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\STB_3+933_2438.jpg | 3+960,34 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STB_3+935_2446.jpg | 3+968,47 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\STB_6+340_2466.jpg | 6+331,13 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STB_6+375_2450.jpg | 6+359,40 | |
| gering | Rückbau der Anlage | Rückbau der Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | Rückbau der Anlage | os_merged\STB_6+698_2502.jpg | 6+703,23 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | os_merged\STB_6+703_2498.jpg | 6+705,71 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STB_6+739_2495.jpg | 6+739,75 | |
| Absturz ca 0,4 m | Umbau in besser passierbare Anlage | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | p | | F | Einbau integrierter Sohlgleite | os_merged\STBN_0+183_1132.jpg | 0+179,26 | |
| Absturz ca 0,4 m | Rückbau von Anlagenbestandteilen | Umbau in Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | p | | F | Umbau in Sohlgleite | os_merged\STBN_0+226_1139.jpg | 0+225,33 | Entfernung Sohlverbau |
| keine (im geöffneten Zustand) | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | os_merged\STBN_0+243_1144.jpg | 0+245,83 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STBN_0+444_1161.jpg | 0+444,35 | |
| Sohlschwelle <30 cm, Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\STBN_0+594_1183.jpg | 0+582,78 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STBN_0+913_1208.jpg | 0+918,26 | |
| keine (im geöffneten Zustand) | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | os_merged\STBN_1+156_1226.jpg | 1+158,41 | |
| Absturz von ca. 0,4 m | Umbau in besser passierbare Anlage | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Einbau integrierter Sohlgleite | os_merged\STBN_2+303_1256.jpg | 2+314,97 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STBN_2+349_1264.jpg | 2+348,34 | |
| Absturz ca 0,3 m | Umbau in besser passierbare Anlage | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Einbau integrierter Sohlgleite | os_merged\STBN_2+350_1265.jpg | 2+362,77 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STBN_2+409_1269.jpg | 2+409,81 | |
| Absturz ca 0,3 m, Sohlverbau | Umbau in besser passierbare Anlage | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Einbau integrierter Sohlgleite | os_merged\STBN_2+425_1277.jpg | 2+438,07 | Rasengitterplatten entfernen |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STBN_2+481_1279.jpg | 2+467,50 | |
| Absturz ca 0,7 m | Umbau in Sohlgleite | Einbau integrierter Sohlgleite | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Einbau integrierter Sohlgleite | os_merged\STBN_2+818_1294.jpg | 2+824,23 | Rasengitterplatten |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| STBN_WH15 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663112 | 702770 | WH: 5663112 RW: 702770 | Brücke für Übergang auf landwirtschaftlich genutzten Fläche, kastenprofil | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| STBN_WH16 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663050 | 703137 | WH: 5663050 RW: 703137 | Übergang zu landwirtschaftlicher Fläche, Kastenprofil | nicht vorhanden | durchgängig |
| STBN_WH17 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5662994 | 703911 | WH: 5662994 RW: 703911 | Straßenbrücke, Beton | | durchgängig |
| STBN_WH18 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663157 | 704257 | WH: 5663157 RW: 704257 | Straßenbrücke, 2022, mit Bermen, L ca. 17 m | | durchgängig |
| STBN_WH19 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663110 | 704746 | WH: 5663110 RW: 704746 | Straßenbrücke, mit Bermen | | durchgängig |
| STBN_WH20 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5663110 | 704756 | WH: 5663110 RW: 704756 | Stauanlage mit Vorrichtung für Staubohlen | nicht vorhanden | durchgängig |
| STBN_WH21 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5662985 | 704848 | WH: 5662985 RW: 704848 | Baufällige Steg | | durchgängig |
| STBN_WH22 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5662980 | 704851 | WH: 5662980 RW: 704851 | Fußgängersteg | | durchgängig |
| STBN_WH23 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5662971 | 704871 | WH: 5662971 RW: 704871 | Zufahrt Privtgrundstück | | durchgängig |
| STBN_WH24 | STBN_PA02 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5662792 | 704973 | WH: 5662792 RW: 704973 | Fußgängersteg | nicht vorhanden | durchgängig |
| STBN_WH25 | STBN_PA05 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5661102 | 705577 | WH: 5661102 RW: 705577 | Straßenbrücke Ortslage Waldauvon 2012, L ca. 10 m, mit Bermen | | durchgängig |
| STBN_WH26 | STBN_PA05 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5660194 | 705773 | WH: 5660194 RW: 705773 | Durchlass, D ca. 1 m | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| STBN_WH27 | STBN_PA05 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5660191 | 705774 | WH: 5660191 RW: 705774 | Stauanlage mit Vorrichtung für Staubohlen | nicht vorhanden | durchgängig |
| STBN_WH28 | STBN_PA05 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Verrohrung/Durchlass | | 5660144 | 706005 | WH: 5660144 RW: 706005 | Durchlass für Radweg, D> 1 m | | eingeschränkt durchgängig |
| STBN_WH29 | STBN_PA06 | Steinbach Nord | 56526 | 2 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5659452 | 706794 | WH: 5659452 RW: 706794 | Straßenbrücke, Kastenprofil ohne Bermen, L ca. 10 m | nicht vorhanden | durchgängig |
| SW_WH01 | SW_PA01 | Schwennigke | 566588 | 2 | SAL15OW09-02 | | Brücke | | 5666187 | 725697 | WH: 5666187 RW: 725697 | Straßenbrücke ohne Bermen; ca. 12 x 2,5 m | nicht vorhanden | durchgängig |
| SW_WH02 | SW_PA02 | Schwennigke | 566588 | 2 | SAL15OW09-02 | | Verrohrung/Durchlass | | 5666002 | 725548 | WH: 5666002 RW: 725548 | Verrohrung, D ca. 0.8 m | | durchgängig |
| SW_WH03 | SW_PA03 | Schwennigke | 566588 | 2 | SAL15OW09-02 | | Verrohrung/Durchlass | | 5665369 | 725108 | WH: 5665369 RW: 725108 | Verrohrung mit Einrichtung für Staubretter, D ca. 1 m | | durchgängig |
| SW_WH04 | SW_PA03 | Schwennigke | 566588 | 2 | SAL15OW09-02 | | Verrohrung/Durchlass | | 5664971 | 725067 | WH: 5664971 RW: 725067 | Verrohrung urban, D > 1 m | | durchgängig |
| UN_WH01 | UN_PA03 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5673974 | 694801 | WH: 5673974 RW: 694801 | Straßenbrücke mit 2 Pfeilern | | durchgängig |
| UN_WH02 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5675947 | 693833 | WH: 5675947 RW: 693833 | Straßenbrücke bei Ortslage Nißnitz | | durchgängig |
| UN_WH03 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Fischwanderhilfe | | 5676671 | 693595 | WH: 5676671 RW: 693595 | Schlitzspass mit >10 Becken und Treibholzsperr | | durchgängig |
| UN_WH04 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5676682 | 693545 | WH: 5676682 RW: 693545 | Wehr mit Staubohlen | vorhanden | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| Ufer nicht durchwanderbar | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | in besser passierbare | os_merged\STBN_3+382_1310.jpg | 3+379,18 | Rasengitterplatten |
| Ufer eingeschränkt durchwanderbar | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | in besser passierbare | os_merged\STBN_3+758_1318.jpg | 3+755,25 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\STBN_4+572_1332.jpg | 4+576,50 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\STBN_4+994_1345.jpg | 4+961,94 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\STBN_5+497_1359.jpg | 5+486,43 | |
| keine (im geöffneten Zustand) | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | Q | | os_merged\STBN_5+499_1361.jpg | 5+496,33 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STBN_5+659_1368.jpg | 5+658,83 | |
| keime | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STBN_5+659_1369.jpg | 5+663,99 | |
| Ufer eingeschränkt durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STBN_5+667_1374.jpg | 5+685,06 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\STBN_5+902_1379.jpg | 5+914,65 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\STBN_8+062_1414.jpg | 8+065,19 | |
| Einschnürung, fehlendes Sohlsubstrat, erhöhte Fließgeschwindigkeit | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau Durchlassprofil | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Umbau Durchlassprofil | os_merged\STBN_9+201_1432.jpg | 9+201,67 | Rasengitterplatten |
| keine (im geöffneten Zustand) | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | os_merged\STBN_9+201_1428.jpg | 9+204,67 | |
| fehlendes Sohlsubstrat | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau Durchlassprofil | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | Umbau Durchlassprofil | os_merged\STBN_9+497_1443.jpg | 9+506,14 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\STBN_9+497_1443.jpg | 10+703,86 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Schwennigke_10+872_0118.jpg | 10+881,26 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | os_merged\Schwennigke_11+177_0122.jpg | 11+120,49 | |
| Ufer nicht durchwanderbar, ggf. Aufstau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | os_merged\Schwennigke_11+970_0135.jpg | 11+955,51 | |
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | D | | os_merged\Schwennigke_12+445_0137.jpg | 12+440,47 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\Unstrut_1+776_0946.jpg | 1+772,55 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Unstrut_4+229_0948.jpg | 4+231,46 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | H | | os_merged\Unstrut_4+983_0018.jpg | 4+983,37 | |
| Sohlhöhendifferenz >2 m, Rückstau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | Q | | os_merged\Unstrut_5+077_0013.jpg | 5+026,09 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| UN_WH05 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5676704 | 693511 | WH: 5676704 RW: 693511 | Staustufe mit Rampe bei Freyburg | vorhanden | durchgängig |
| UN_WH06 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Fischwanderhilfe | | 5676731 | 693466 | WH: 5676731 RW: 693466 | Beckenpass mit 14 Becken und Treibholzsperre | | durchgängig |
| UN_WH08 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5676792 | 693430 | WH: 5676792 RW: 693430 | Straßenbrücke bei Freyburg | | durchgängig |
| UN_WH09 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5677002 | 691793 | WH: 5677002 RW: 691793 | Fußgängerbrücke, B ca. 20 m | | durchgängig |
| UN_WH10 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5677024 | 691769 | WH: 5677024 RW: 691769 | Schütz, B ca. 4 m, Sohlhöhendifferenz ca. 2 m | vorhanden | durchgängig |
| UN_WH11 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5677015 | 691746 | WH: 5677015 RW: 691746 | Staustufe mit rauer Rampe und Absturz | vorhanden | durchgängig |
| UN_WH12 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5676991 | 691681 | WH: 5676991 RW: 691681 | Schütz, 3 Felder á ca. 1,5 m, Sohlhöhendifferenz ca. 2 m | vorhanden | durchgängig |
| UN_WH14 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5676945 | 691641 | WH: 5676945 RW: 691641 | Schleuse, ca. 40 m | vorhanden | durchgängig |
| UN_WH16 | UN_PA05 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Fischwanderhilfe | | 5676970 | 691657 | WH: 5676970 RW: 691657 | Riegelrampe, Abstand der Riegel ca. 3 m, Schlitzbreite 0,1 bis 0,3 m | | durchgängig |
| UN_WH18 | UN_PA08 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5677912 | 688702 | WH: 5677912 RW: 688702 | Straßenbrücke mit einem Pfeiler im Gewässer, B ca. 2x20 m | | durchgängig |
| UN_WH19 | UN_PA10 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5678340 | 687012 | WH: 5678340 RW: 687012 | Staustufe mit rauer Rampe und Absturz bei Laucha, B ca. 30 m | vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| UN_WH21 | UN_PA10 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Fischwanderhilfe | | 5678342 | 686988 | WH: 5678342 RW: 686988 | Umgehungsgerinne mit Einbauten, B ca. 1 m | | durchgängig |
| UN_WH22 | UN_PA10 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5678321 | 686986 | WH: 5678321 RW: 686986 | Straßenbrücke, L ca. 7 m, B, ca 16 m | vorhanden | durchgängig |
| UN_WH24 | UN_PA10 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5678362 | 686908 | WH: 5678362 RW: 686908 | Schleuse mit Flügeltoren, B ca. 4 m, L 50 m | vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| UN_WH26 | UN_PA12 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5680728 | 685454 | WH: 5680728 RW: 685454 | Talbrücke bei Kirchscheidungen | | durchgängig |
| UN_WH28 | UN_PA12 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5680267 | 684111 | WH: 5680267 RW: 684111 | Straßenbrücke bei Burgscheidungen | | durchgängig |
| UN_WH29 | UN_PA12 | Unstrut Mühlgraben | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5680369 | 684113 | WH: 5680369 RW: 684113 | Nebenarm / Mühlgraben der Unstrut mit Stauanlage | | nicht durchgängig |
| UN_WH30 | UN_PA12 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5680685 | 683779 | WH: 5680685 RW: 683779 | Schütz, 3 Felder á 3 m | vorhanden | durchgängig |
| UN_WH31 | UN_PA12 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5680700 | 683765 | WH: 5680700 RW: 683765 | Staustufe mit Überlaufschwelle, rauer Rampe und Absturz, B ca. 40 m | vorhanden | durchgängig |
| UN_WH32 | UN_PA12 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Fischwanderhilfe | | 5680728 | 683738 | WH: 5680728 RW: 683738 | Schlitzpass | | durchgängig |
| UN_WH33 | UN_PA12 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Stauanlage | | 5680751 | 683709 | WH: 5680751 RW: 683709 | Schleuse, L 50 m | vorhanden | durchgängig |
| UN_WH36 | UN_PA15 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5684072 | 684815 | WH: 5684072 RW: 684815 | Talbrücke mit mehreren Pfeilern zwischen Karsdorf und Wetzendorf | | durchgängig |
| UN_WH37 | UN_PA15 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5684669 | 684227 | WH: 5684669 RW: 684227 | Sehr hohe, talüberspannende Eisenbahnbrücke oberhalb Karsdorf | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---|----------------|----------------------------------|
| Sohlhöhendifferenz >2 m, Rückstau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 ja | np | | Q | | | os_merged\Unstrut_5+025_0024.jpg | 5+077,24 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | H | | | os_merged\Unstrut_5+131_0010.jpg | 5+130,89 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 ja | np | | V | | | os_merged\Unstrut_5+195_0952.jpg | 5+200,41 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | V | | | os_merged\Unstrut_6+956_0029.jpg | 6+956,52 | |
| Rückstau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | Q | | | os_merged\Unstrut_6+968_0043.jpg | 6+970,55 | |
| Rückstau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | Q | | | os_merged\Unstrut_7+036_0041.jpg | 7+038,79 | |
| Rückstau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | Q | | | os_merged\Unstrut_7+097_0037.jpg | 7+093,73 | |
| Rückstau, Sohl- und Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | Q | | | os_merged\Unstrut_7+097_0037.jpg | 7+154,30 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | H | | | os_merged\Unstrut_7+125_0031.jpg | 7+124,97 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | V | | | os_merged\Unstrut_11+111_0964.jpg | 11+114,06 | |
| Rückstau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | Q | | keine Maßnahme | os_merged\Unstrut_13+324_0058.jpg | 13+323,76 | FAA vorhanden |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 ja | np | | H | | | os_merged\Unstrut_13+359_1805.jpg | 13+355,98 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 ja | np | | V | | | os_merged\Unstrut_13+360_0049.jpg | 13+359,22 | |
| Ufer verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | Q | | keine Maßnahme | os_merged\Unstrut_13+377_1809.jpg | 13+448,20 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | V | | | os_merged\Unstrut_18+949_0065.jpg | 18+947,68 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | V | | | os_merged\Unstrut_20+637_1822.jpg | 20+631,64 | |
| Absturzhöhe 1 m | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | Q | | keine Maßnahme | 240226_UebergabeAG\Unstrut Mühlengraben Tröbsdorf (1).jpg | 20+665,22 | Mühlgraben, Nebenarm der Unstrut |
| Rückstau, Absturzhöhe ca. 0,5 m | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | Q | | | os_merged\Unstrut_21+257_0078.jpg | 21+250,47 | |
| Rückstau, Absturzhöhe ca. 0,5 m | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | Q | | | os_merged\Unstrut_21+257_0079.jpg | 21+286,79 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 ja | np | | H | | | os_merged\Unstrut_21+335_0073.jpg | 21+319,45 | |
| Rückstau, Absturzhöhe ca. 0,5 m | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 ja | np | | Q | | | os_merged\Unstrut_21+275_1823.jpg | 21+355,25 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 ja | np | | V | | | os_merged\Unstrut_25+679_0982.jpg | 25+688,00 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 nein | np | | V | | | os_merged\Unstrut_26+587_0087.jpg | 26+587,17 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| UN_WH38 | UN_PA17 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5685720 | 680979 | WH: 5685720 RW: 680979 | Fußgängerbrücke bei Reinsdorf, B ca. 25 m | | durchgängig |
| UN_WH39 | UN_PA19 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5684619 | 679406 | WH: 5684619 RW: 679406 | Straßenbrücke bei Nebra, B ca. 30 m, weitere Brückenfelder im Entw.korridor | | durchgängig |
| UN_WH40 | UN_PA20 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5683012 | 677567 | WH: 5683012 RW: 677567 | Straßenbrücke bei Wanden (Unstrut), je 1 Pfeiler am Ufer, B ca. 20 m | | durchgängig |
| UN_WH41 | UN_PA22 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW01-00 | | Brücke | | 5682501 | 674113 | WH: 5682501 RW: 674113 | Straßenbrücke von 2019 bei Memleben mit 2 Pfeilern, B ca. 50 m | | durchgängig |
| UN_WH43 | UN_PA24 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW02-00 | | Fischwanderhilfe | | 5683417 | 672138 | WH: 5683417 RW: 672138 | Umgehungsgerinne mit Einbauten und Treibholzsperr | | eingeschränkt durchgängig |
| UN_WH44 | UN_PA24 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW02-00 | | Stauanlage | | 5683445 | 672117 | WH: 5683445 RW: 672117 | Schütz mit 2 Feldern, B je ca. 3 m | vorhanden | nicht durchgängig |
| UN_WH46 | UN_PA24 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW02-00 | | Stauanlage | | 5683423 | 672089 | WH: 5683423 RW: 672089 | Staustufe mit Überlaufschwelle und rauer Rampe, B ca. 35 m | vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| UN_WH47 | UN_PA24 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW02-00 | | Stauanlage | | 5683336 | 672080 | WH: 5683336 RW: 672080 | Schleuse Wendelstein, L 50 m | vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| UN_WH48 | UN_PA24 | Unstrut | 564 | 1 | SAL12OW02-00 | | Brücke | | 5683436 | 671997 | WH: 5683436 RW: 671997 | Straßenbrücke (L214) 2 Felder a ca. 30 m | | durchgängig |
| WE_WH01 | WE_PA01 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5671316 | 700121 | WH: 5671316 RW: 700121 | Fußgängerbrücke aus Holz | | durchgängig |
| WE_WH02 | WE_PA01 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5671315 | 700120 | WH: 5671315 RW: 700120 | naturnahe Sohlschwelle aus Steinen und Ästen | | durchgängig |
| WE_WH03 | WE_PA01 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5670726 | 699845 | WH: 5670726 RW: 699845 | Straßenbrücke (L204) mit Bermen, B ca 7 m, L ca 10 m | | durchgängig |
| WE_WH04 | WE_PA01 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5670705 | 699851 | WH: 5670705 RW: 699851 | Sohlriegel aus Wasserbausteinen, gegeschlitz | | eingeschränkt durchgängig |
| WE_WH05 | WE_PA01 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Fischwanderhilfe | | 5670706 | 699852 | WH: 5670706 RW: 699852 | Umgehungsgerinne mit Einbauten (Steinquader) | | durchgängig |
| WE_WH06 | WE_PA01 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5670697 | 699859 | WH: 5670697 RW: 699859 | Staumauer mit Überlaufschwelle und Sohlrampe, daneben Schütz | vorhanden | nicht durchgängig |
| WE_WH07 | WE_PA01 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5670692 | 699865 | WH: 5670692 RW: 699865 | Fußgängerbrücke aus Holz | | durchgängig |
| WE_WH08 | WE_PA03 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5670095 | 700027 | WH: 5670095 RW: 700027 | Fußgängerbrücke aus Holz | | durchgängig |
| WE_WH09 | WE_PA03 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5670070 | 699977 | WH: 5670070 RW: 699977 | Landwirtsch. Überführung, L ca. 3m | | durchgängig |
| WE_WH10 | WE_PA04 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5669701 | 700178 | WH: 5669701 RW: 700178 | Staumauer mit Überlaufschwelle, Rampe und Absturz | vorhanden | nicht durchgängig |
| WE_WH11 | WE_PA04 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Fischwanderhilfe | | 5669701 | 700179 | WH: 5669701 RW: 700179 | Schlitzpass mit >10 Becken und Treibholzsperr, Beckenbreite ca. 0,8 m | | eingeschränkt durchgängig |
| WE_WH12 | WE_PA05 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5669377 | 700520 | WH: 5669377 RW: 700520 | Straßenbrücke (2014) Beton. L ca. 5 m, B ca. 8 m mit gepflasterten Bermen | | durchgängig |
| WE_WH13 | WE_PA06 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5669242 | 700130 | WH: 5669242 RW: 700130 | | nicht vorhanden | durchgängig |
| WE_WH14 | WE_PA06 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5669227 | 700136 | WH: 5669227 RW: 700136 | Fußgängerbrücke unterhalb Ortslage Wethau, Stahl/Beton | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|--|----------------|--|
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Unstrut_30+438_0091.jpg | 30+438,55 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | ja | np | | V | | os_merged\Unstrut_34+047_0990.jpg | 34+061,73 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Unstrut_36+798_0995.jpg | 36+782,02 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Unstrut_41+184_0099.jpg | 41+184,88 | |
| teilweise hohe Sprünge und Fließgeschwindigkeiten zwischen den Einbauten | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | H | e - Umbau in besser | os_merged\Unstrut_43+999_0103.jpg | 44+003,41 | |
| Rückstau, Sohl- und Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | Q | keine Maßnahme | os_merged\Unstrut_44+042_0110.jpg | 44+034,60 | |
| Rückstau, Sohl- und Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | ja | np | | Q | keine Maßnahme | os_merged\Unstrut_44+042_0110.jpg | 44+043,28 | |
| Rückstau, Sohl- und Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | ja | np | | Q | keine Maßnahme | os_merged\Unstrut_44+043_0116.jpg | 43+924,48 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Barbenregion | | 0 | nein | np | | V | | os_merged\Unstrut_44+138_0106.jpg | 44+139,32 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0001_1_gegen.jpg | 0+042,94 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0001_2_gegen.jpg | 0+043,69 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0008_1_gegen.jpg | 0+773,92 | |
| gering, Sohlhöhendifferenz <0,1 m | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | keine Maßnahme | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0008_2_gegen.jpg | 0+796,35 | Fiischaufstieg nur unter NW eingeschränkt |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | H | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0008_4_gegen.jpg | 0+796,66 | |
| Absturz ca 0,1m an Überlaufschwelle, hohe Geschwindigkeit auf Rampe | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | keine Maßnahme | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0008_3_gegen.jpg | 0+808,21 | |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0008_5_gegen.jpg | 0+816,04 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0017_1_gegen.jpg | 1+680,28 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0018_1_gegen.jpg | 1+743,98 | |
| Sohlhöhendifferenz ca. 2 m, Absturz 0,5 m, Rampe mit hohem Gefälle | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | keine Maßnahme | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0023_1_gegen.jpg | 2+296,13 | |
| teilweise zu geringer Wasserstand in Becken | keine Maßnahme vorgesehen | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | Forellenregion | | 0 | nein | p | | H | e - Umbau in besser | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0023_2_gegen.jpg | 2+296,27 | ggf. Durchgängigkeit durch Unterhaltung optimieren |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0031_1_gegen.jpg | 3+036,96 | |
| | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0037_1_gegen.jpg | 3+685,96 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | | | 3+669,81 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| WE_WH15 | WE_PA07 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5668954 | 700129 | WH: 5668954 RW: 700129 | Betonbrücke, Kastenform, ohne Bermen, L ca. 4 m, B ca. 7 m | | durchgängig |
| WE_WH16 | WE_PA07 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Fischwanderhilfe | | 5668942 | 700133 | WH: 5668942 RW: 700133 | Schlitzpass mit >13 Becken und Treibholzsperrung, Beckenbreite ca. 0,8 m | | eingeschränkt durchgängig |
| WE_WH17 | WE_PA08 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5668902 | 700139 | WH: 5668902 RW: 700139 | Staumauer mit Rampe und Absturz, Sohlhöhendifferenz >2 m | vorhanden | nicht durchgängig |
| WE_WH18 | WE_PA09 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5668754 | 700183 | WH: 5668754 RW: 700183 | Straßenbrücke (B180) Beton, mit 4 Pfeilern, L ca. 14 m, B ca. 25 m | | durchgängig |
| WE_WH19 | WE_PA09 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5667579 | 699854 | WH: 5667579 RW: 699854 | Anhänger als Brücke umfunktioniert | | durchgängig |
| WE_WH20 | WE_PA10 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5667270 | 699726 | WH: 5667270 RW: 699726 | Bahnbrücke, mind. 3 Sockel mit Abstand je 20 m | | durchgängig |
| WE_WH21 | WE_PA10 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5667261 | 699720 | WH: 5667261 RW: 699720 | Fußgängerbrücke, Stahlkonstruktion mit Mittelstütze im Gewässer | | durchgängig |
| WE_WH22 | WE_PA10 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5666866 | 699838 | WH: 5666866 RW: 699838 | naturnahe Sohlgleite | | durchgängig |
| WE_WH23 | WE_PA10 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5666858 | 699849 | WH: 5666858 RW: 699849 | Straßenbrücke Beton, mit Mittelstützen an linkem Ufer, B 2*5 m, L ca. 9 m | | durchgängig |
| WE_WH24 | WE_PA11 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5666481 | 699515 | WH: 5666481 RW: 699515 | Überfahrt im ländl. Raum, L ca. 3 m, B ca. 5 m | | durchgängig |
| WE_WH25 | WE_PA11 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5665730 | 699440 | WH: 5665730 RW: 699440 | Straßenbrücke von 2020, Kastenform, einseitige Berme, L ca. 5 m, B ca. 6 m | | durchgängig |
| WE_WH26 | WE_PA13 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5665206 | 699694 | WH: 5665206 RW: 699694 | Straßenbrücke (L200), L ca. 12 m, B ca. 9 m, Ufer gepflastert | | durchgängig |
| WE_WH27 | WE_PA15 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5664856 | 699261 | WH: 5664856 RW: 699261 | Sohlgleite unterhalb der Brücke (WE_WH28) durch Sohlerosion | | durchgängig |
| WE_WH28 | WE_PA15 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5664854 | 699271 | WH: 5664854 RW: 699271 | Straßenbrücke (L200), L ca. 13 m, B ca. 10 m, Ufer gepflastert | | durchgängig |
| WE_WH29 | WE_PA15 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Fischwanderhilfe | | 5664668 | 699326 | WH: 5664668 RW: 699326 | Schlitzpass mit >12 Becken, Beckenbreite ca. 0,8 m | | eingeschränkt durchgängig |
| WE_WH30 | WE_PA15 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5664664 | 699319 | WH: 5664664 RW: 699319 | Staufstufe mit Überlaufschwelle und Rampe | vorhanden | nicht durchgängig |
| WE_WH31 | WE_PA16 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5664257 | 698680 | WH: 5664257 RW: 698680 | Straßenbrücke (L200) von 2003, B ca. 13 m, L ca. 10 m, mit Bermen | | durchgängig |
| WE_WH32 | WE_PA16 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5664142 | 698712 | WH: 5664142 RW: 698712 | naturnahe Sohlgleite unterhalb Brücke (WE_WH33) | | durchgängig |
| WE_WH33 | WE_PA16 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5664151 | 698714 | WH: 5664151 RW: 698714 | Straßenbrücke (L200) von 2003, B ca. 13 m, L ca. 10 m, mit Bermen | | durchgängig |
| WE_WH34 | WE_PA17 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Fischwanderhilfe | | 5664127 | 699059 | WH: 5664127 RW: 699059 | naturnahes Umgehungsgerinne mit Störsteinen, Sperrvorrichtung am Zulauf | | eingeschränkt durchgängig |
| WE_WH35 | WE_PA17 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Stauanlage | | 5664126 | 699058 | WH: 5664126 RW: 699058 | gestufte Stauanlage, 5 Stufen á ca. 30 cm | vorhanden | nicht durchgängig |
| WE_WH36 | WE_PA17 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663889 | 699234 | WH: 5663889 RW: 699234 | Überfahrt im ländl. Raum, L ca. 3 m, B ca. 7 m | | durchgängig |
| WE_WH37 | WE_PA17 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5663590 | 699212 | WH: 5663590 RW: 699212 | naturnahe Sohlgleite unterhalb Brücke (WE_WH38) | | durchgängig |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung | |
|--|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---|----------------|-----------|--|
| Ufer nicht durchwanderbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td></td> <td></td> | Flusskilometer | | |
| gering | keine Maßnahme vorgesehen | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | p | | H | e - Umbau in besser | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>4+066,44</td> <td>ggf. Durchgängigkeit durch Unterhaltung optimieren</td> | Flusskilometer | 4+066,44 | ggf. Durchgängigkeit durch Unterhaltung optimieren |
| Absturz > 0,5 m, hohes Gefälle auf Rampe | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | keine Maßnahme | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>4+124,15</td> <td></td> | Flusskilometer | 4+124,15 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>4+283,91</td> <td></td> | Flusskilometer | 4+283,91 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>6+176,77</td> <td></td> | Flusskilometer | 6+176,77 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>6+673,56</td> <td></td> | Flusskilometer | 6+673,56 | |
| Verklauungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>6+683,80</td> <td></td> | Flusskilometer | 6+683,80 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>7+229,80</td> <td></td> | Flusskilometer | 7+229,80 | |
| rechtes Ufer massiv verbaut | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>7+243,11</td> <td></td> | Flusskilometer | 7+243,11 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>8+151,94</td> <td></td> | Flusskilometer | 8+151,94 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>9+424,06</td> <td></td> | Flusskilometer | 9+424,06 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>10+558,73</td> <td></td> | Flusskilometer | 10+558,73 | |
| hohe Fließgeschwindigkeit, Sohlhöhendifferenz ca. 0,5 m | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>11+543,80</td> <td></td> | Flusskilometer | 11+543,80 | |
| Sohl- und Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>11+554,24</td> <td></td> | Flusskilometer | 11+554,24 | |
| Füllstände der Becken teilweise zu hoch, Schlitz ggf.verstopft | keine Maßnahme vorgesehen | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | p | | H | e - Umbau in besser | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>11+858,65</td> <td>Durchgängigkeit durch Unterhaltung optimieren</td> | Flusskilometer | 11+858,65 | Durchgängigkeit durch Unterhaltung optimieren |
| Sohlverbau, Rampenneigung hoch, Rückstau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | keine Maßnahme | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>11+866,29</td> <td></td> | Flusskilometer | 11+866,29 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>12+896,69</td> <td></td> | Flusskilometer | 12+896,69 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | ja | np | | F | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>13+634,39</td> <td></td> | Flusskilometer | 13+634,39 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | ja | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>13+643,23</td> <td></td> | Flusskilometer | 13+643,23 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | H | e - keine Maßnahme | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>14+109,16</td> <td>Durchgängigkeit durch Unterhaltung optimieren</td> | Flusskilometer | 14+109,16 | Durchgängigkeit durch Unterhaltung optimieren |
| Absturz 5 x 0,3 m | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | Q | keine Maßnahme | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>14+109,25</td> <td></td> | Flusskilometer | 14+109,25 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>14+530,44</td> <td></td> | Flusskilometer | 14+530,44 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | 230131_LHW_Wethau\5652_We <th>Flusskilometer</th> <td>14+922,37</td> <td></td> | Flusskilometer | 14+922,37 | |

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Wanderhindernis | Planungsabschnitt | Gewässer | LAWA-Gewässerkennzahl | Gewässerordnung | Oberflächenwasserkörper | Regionaler Name | Kategorie | Wanderhindernis-Code LHW | Hochwert LS489 | Rechtswert LS489 | Koordinaten LS489 | Beschreibung | Fischwanderhilfe vorhanden | Ökologische Durchgängigkeit |
|-----------------|-------------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| WE_WH38 | WE_PA17 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5663584 | 699208 | WH: 5663584 RW: 699208 | Straßenbrücke (L200), Kastenprofil ohne Bermen, L&B ca. 6 m | | durchgängig |
| WE_WH39 | WE_PA18 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5663211 | 699431 | WH: 5663211 RW: 699431 | Raue Rampe, mit Störsteinen, hohes Gefälle | nicht vorhanden | eingeschränkt durchgängig |
| WE_WH40 | WE_PA19 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5662936 | 700055 | WH: 5662936 RW: 700055 | Straßenbrücke, Kastenprofil, Ufer vermauert, L&B ca. 6 m | | durchgängig |
| WE_WH41 | WE_PA19 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5662891 | 700161 | WH: 5662891 RW: 700161 | Straßenbrücke mit Mittelträger, Steinschüttungen an Böschungen, Sohle gepflastert | | durchgängig |
| WE_WH42 | WE_PA20 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5662832 | 700300 | WH: 5662832 RW: 700300 | Fußgängerbrücke, Stahl | | durchgängig |
| WE_WH43 | WE_PA20 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5662722 | 700351 | WH: 5662722 RW: 700351 | Fußgängerbrücke, Stahl | | durchgängig |
| WE_WH44 | WE_PA20 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5662587 | 700414 | WH: 5662587 RW: 700414 | Raugerinne mit Störsteinen, L ca. 40 m | nicht vorhanden | durchgängig |
| WE_WH45 | WE_PA20 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5662233 | 700786 | WH: 5662233 RW: 700786 | Fußgängerbrücke, Beton | | durchgängig |
| WE_WH46 | WE_PA20 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5661969 | 700851 | WH: 5661969 RW: 700851 | Überfahrt im ländl. Raum, L ca. 3 m, B ca. 6 m | | durchgängig |
| WE_WH47 | WE_PA21 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5661864 | 700641 | WH: 5661864 RW: 700641 | Straßenbrücke gemauert, B ca. 7m, L ca. 6 m, ohne Bermen | | durchgängig |
| WE_WH48 | WE_PA22 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Fischwanderhilfe | | 5661505 | 700540 | WH: 5661505 RW: 700540 | Umgehungsgerinne ohne Einbauten, B ca. 0,5 m | | eingeschränkt durchgängig |
| WE_WH49 | WE_PA22 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5661504 | 700541 | WH: 5661504 RW: 700541 | Raugerinne mit Störsteinen | | eingeschränkt durchgängig |
| WE_WH50 | WE_PA22 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5661500 | 700543 | WH: 5661500 RW: 700543 | Staustufe mit Überlaufschwelle und raue Rampe | | eingeschränkt durchgängig |
| WE_WH51 | WE_PA22 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5661489 | 700554 | WH: 5661489 RW: 700554 | ehem. Bahnbrücke, Gewölbebrücke mit >3 Pfeilern/Gewölben | | durchgängig |
| WE_WH52 | WE_PA23 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5661122 | 700965 | WH: 5661122 RW: 700965 | Straßenbrücke bei Ortslage Utenbach, Kastenprofil Beton, L ca. 8 m, B ca. 4 m | | durchgängig |
| WE_WH53 | WE_PA23 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Sohlbauwerk | | 5660823 | 700771 | WH: 5660823 RW: 700771 | Raugerinne mit Störsteinen, L ca. 25 m | nicht vorhanden | durchgängig |
| WE_WH54 | WE_PA23 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5660421 | 700902 | WH: 5660421 RW: 700902 | alte Gewölbebrücke, L ca. 2 m, B ca. 3 m | | durchgängig |
| WE_WH55 | WE_PA23 | Wethau | 5652 | 1 | SAL05OW13-00 | | Brücke | | 5660023 | 700938 | WH: 5660023 RW: 700938 | Straßenbrücke, L ca. 7 m, B ca. 8 m, mit Bermen | | durchgängig |

Erläuterungen:
Spalte Maßnahmepriorität: p = prioritär, np = nicht prioritär;
farbige Hinterlegung der Zeilen = prioritäre Maßnahme d. GEK

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

GEK Schnauder Wethau Unstrut: Anlage 8.1 – punktuelle Maßnahmen

| Barrierewirkung | Maßnahmen-varianten | Vorzugsvariante | LAWA-Maßnahmenr. Vorzugsvariante | Fischregion | Bemessungsfisch | Raumwiderstand | bestehendes Wasserecht | Maßnahmepriorität | Kostenschätzung * | Layout Wanderhindernis | Layout Maßnahme | Foto | Flusskilometer | Bemerkung |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|----------------|---|
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere/untere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0150_1_gegen.jpg | 14+928,76 | |
| hohe Fließgeschwindigkeiten wegen hohem Gefälle | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | keine Maßnahme | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0157_1_gegen.jpg | 15+694,76 | Fischaufstieg bei HW eingeschränkt |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0168_1_gegen.jpg | 16+745,57 | |
| Sohlverbau, Verklausungsgefahr | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0169_1_gegen.jpg | 16+909,78 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0172_1_gegen.jpg | 17+138,27 | |
| Böschungssicherung mit Steinschüttung | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0173_1_gegen.jpg | 17+282,57 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0175_1_gegen.jpg | 17+447,08 | |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0185_1_gegen.jpg | 18+477,34 | |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0191_1_gegen.jpg | 19+055,03 | |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0194_1_gegen.jpg | 19+342,46 | |
| Gerinne zu schmal, Wasserspiegel zu gering, wg. Leitströmung nicht auffindbar | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | H | keine Maßnahme | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0199_2_gegen.jpg | 19+862,42 | Durchgängigkeit durch Unterhaltung optimieren |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | keine Maßnahme | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0199_3_gegen.jpg | 19+863,66 | Fiischaufstieg nur unter NW eingeschränkt |
| Absturz ca. 0,6 m, hohe Fließgeschwindigkeit auf Rampe | Umbau in besser passierbare Anlage | Umbau in besser passierbare Anlage | 69 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | Umbau in besser | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0199_1_gegen.jpg | 19+867,79 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0199_4_gegen.jpg | 19+883,60 | |
| massiver Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0207_1_gegen.jpg | 20+700,39 | |
| | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | F | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0212_1_gegen.jpg | 21+211,99 | |
| Uferverbau | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0222_1_gegen.jpg | 22+164,11 | |
| keine | keine Maßnahme vorgesehen | | 0 | obere Forellenregion | | 0 | nein | np | | V | | 230131_LHW_Wethau\5652_We thau\Q_5652_0230_1_gegen.jpg | 22+937,89 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |