



Gewässerbericht 2005 - 2008
 Elbe, Blatt 1
 Karte 5 - Ökologischer Zustand

LHW Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt



Bewertung Messstellen Fließgewässer		Bewertung Ökologischer Zustand im OWK	
Gesamtbewertung Biologie		unbewertet	unbewertet
		sehr gut	sehr gut
Phys.-chem. Spezifische Komponenten Schadstoffe		gut	gut
Phys.-chem. Parameter und spezif. Schadstoffe		mäßig	mäßig
ohne Überschreitung	mit Überschreitung	unbefriedigend	unbefriedigend
Gesamtbewertung Biologie		schlecht	schlecht
unbewertet	sehr gut	Grenze Betrachtungsraum	Grenzen OWK
gut	mäßig	Landesgrenze	Hauptgewässer des Betrachtungsraumes
unbefriedigend	schlecht	Hauptfließgewässer	Nebenfließgewässer
		See	
			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 km