



Dosse-Jäglitz

Untere Havel

Plane-Buckau

Gewässerbericht 2005 - 2008
 HAV - Untere Havel
 Karte 5 - Ökologischer Zustand

LHW Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt

ARCADIS

Bewertung Messstellen Fließgewässer		Bewertung Ökologischer Zustand im OWK	
Gesamtbewertung Biologie		unbewertet	unbewertet
sehr gut		sehr gut	sehr gut
gut		gut	gut
mäßig		mäßig	unbefriedigend
unbefriedigend		unbefriedigend	schlecht
schlecht		schlecht	
Phys.-chem. Parameter und spezif. Schadstoffe		Grenze Betrachtungsraum	Grenzen OWK
ohne Überschreitung	mit Überschreitung	Landesgrenze	Hauptgewässer des Betrachtungsraumes
Gesamtbewertung Biologie		Hauptfließgewässer	Nebenfließgewässer
unbewertet	sehr gut	See	
gut	mäßig		
unbefriedigend	schlecht		
		0 2 4 6 8 10 km	